

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
BBX	5SC433000	008381	93BB-Xテクニウム3000	修理不能
BBX	5SC433100	008398	93BB-Xテクニウム3000DH	修理不能
BBX	5SC435000	008404	93BB-Xテクニウム5000	修理不能
BBX	5SC435100	008411	93BB-Xテクニウム5000DH	修理不能
BBX	5SC438000	008428	93BB-Xテクニウム8000	修理不能
BBX	5SC438100	008435	93BB-Xテクニウム8000DH	修理不能
BBX	5SC443000	008756	93BB-X3000	修理不能
BBX	5SC443100	008770	93BB-X3000DH	修理不能
BBX	5SC445000	008763	93BB-X5000	修理不能
BBX	5SC445100	008787	93BB-X5000DH	修理不能
BBX	5SC453000	008480	93BB-X3000EV	修理不能
BBX	5SC453100	008831	93BB-X3000EVDH	修理不能
BBX	5SC455000	008497	93BB-X5000EV	修理不能
BBX	5SC455100	008848	93BB-X5000EVDH	修理不能
BBX	5SC592500	012647	98BB-Xテクニウム2500	修理不能
BBX	5SC592600	012654	98BB-Xテクニウム2500DH	修理不能
BBX	5SC592700	013934	98BB-Xテクニウム2500T	修理不能
BBX	5SC593000	011770	97BB-Xテクニウム3000	修理不能
BBX	5SC593100	011787	97BB-Xテクニウム3000DH	修理不能
BBX	5SC593200	013941	98BB-Xテクニウム3000T	修理不能
BBX	5SC595000	011794	97BB-Xテクニウム5000	修理不能
BBX	5SC595100	011800	97BB-Xテクニウム5000DH	修理不能
BBX	5SC595200	013958	98BB-Xテクニウム5000T	修理不能
BBX	5SC598000	011817	97BB-Xテクニウム8000	修理不能
BBX	5SC598100	011824	97BB-Xテクニウム8000DH	修理不能
BBX	5SC598200	013965	98BB-Xテクニウム8000T	修理不能
BBX	5SC602500	013620	98BB-X2500XT	修理不能
BBX	5SC602600	013637	98BB-X2500XTDH	修理不能
BBX	5SC602700	013972	98BB-X2500TXT	修理不能
BBX	5SC603000	012005	97BB-X3000XT	修理不能
BBX	5SC603100	012012	97BB-X3000XTDH	修理不能
BBX	5SC603200	013989	98BB-X3000TXT	修理不能
BBX	5SC605000	012029	97BB-X5000XT	修理不能
BBX	5SC605100	012036	97BB-X5000XTDH	修理不能
BBX	5SC605200	013996	98BB-X5000TXT	修理不能
BBX	5SC612500	013644	98BB-X2500	修理不能
BBX	5SC612600	013651	98BB-X2500DH	修理不能
BBX	5SC612700	014009	98BB-X2500T	修理不能
BBX	5SC613000	012043	97BB-X3000	修理不能
BBX	5SC613100	012050	97BB-X3000DH	修理不能
BBX	5SC613200	014016	98BB-X3000T	修理不能
BBX	5SC615000	012067	97BB-X5000	修理不能
BBX	5SC615100	012074	97BB-X5000DH	修理不能
BBX	5SC615200	014023	98BB-X5000T	修理不能
BBX	5SC622500	013668	98BB-X2500EV	修理不能
BBX	5SC622600	013675	98BB-X2500EVDH	修理不能
BBX	5SC622700	014030	98BB-X2500TEV	修理不能
BBX	5SC623000	012081	97BB-X3000EV	修理不能
BBX	5SC623100	012098	97BB-X3000EVDH	修理不能
BBX	5SC623200	014047	98BB-X3000TEV	修理不能
BBX	5SC625000	012104	97BB-X5000EV	修理不能
BBX	5SC625100	012111	97BB-X5000EVDH	修理不能
BBX	5SC625200	014054	98BB-X5000TEV	修理不能
BBX	5SC822000	015754	01BB-Xテクニウム2000	修理不能
BBX	5SC822001	016669	01BB-Xテクニウム2000ARB	修理不能
BBX	5SC823000	015761	01BB-Xテクニウム3000	修理不能
BBX	5SC823001	016676	01BB-Xテクニウム3000ARB	修理不能
BBX	5SC825000	015778	01BB-Xテクニウム5000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
BBX	5SC825001	016683	01BB-Xテクニウム5000ARB	修理不能
BBX	5SC828000	015785	01BB-Xテクニウム8000	修理不能
BBX	5SC828001	016690	01BB-Xテクニウム8000ARB	修理不能
BBX	5SC872000	016348	02BB-XXT2000	修理不能
BBX	5SC872100	018205	03BB-XXT2000サイレント	修理不能
BBX	5SC872600	018212	03BB-XXT2500サイレント	修理不能
BBX	5SC873000	016355	02BB-XXT3000	修理不能
BBX	5SC873100	018229	03BB-XXT3000サイレント	修理不能
BBX	5SC875000	016362	02BB-XXT5000	修理不能
BBX	5SC882000	016379	02BB-XEV2000	修理不能
BBX	5SC883000	016386	02BB-XEV3000	修理不能
BBX	5SC883100	016447	02BB-XEV3000アオリイカ	修理不能
BBX	5SC885000	016393	02BB-XEV5000	修理不能
BBX	5SC98D025	018854	04BB-Xタイプ12500	修理不能
BBX	5SC98E025	018861	04BB-Xタイプ12500D	修理不能
BBX	5SC98F030	018878	04BB-Xタイプ13000	修理不能
BBX	5SC98G030	018885	04BB-Xタイプ13000D	修理不能
BBX	5SC99D025	018908	04BB-Xタイプ2Mg2500	修理不能
BBX	5SC99E025	018915	04BB-Xタイプ2Mg2500D	修理不能
BBX	5SC99F030	018922	04BB-Xタイプ2Mg3000	修理不能
BBX	5SC99G030	018939	04BB-Xタイプ2Mg3000D	修理不能
BBX	5SD18D025	019400	05BB-XテクニウムMg2500	修理不能
BBX	5SD18E025	019417	05BB-XテクニウムMg2500D	修理不能
BBX	5SD18F030	019424	05BB-XテクニウムMgC3000	修理不能
BBX	5SD18G030	019431	05BB-XテクニウムMgC3000D	修理不能
BBX	5SD18H031	020529	07BB-XテクニウムMgP3000D	修理不能
BBX	5SD18J040	020543	06BB-XテクニウムMg4000D	修理不能
BBX	5SD18K050	020550	06BB-XテクニウムMg5000	修理不能
BBX	5SD19D025	019622	05BB-Xデスピナ2500	修理不能
BBX	5SD19E025	019639	05BB-Xデスピナ2500D	修理不能
BBX	5SD19F030	019646	05BB-XデスピナC3000	修理不能
BBX	5SD19G030	019653	05BB-XデスピナC3000D	修理不能
BBX	5SD19H030	020567	07BB-XデスピナP3000D	修理不能
BBX	5SD19J040	020581	06BB-Xデスピナ4000D	修理不能
BBX	5SD19K050	020598	06BB-Xデスピナ5000	修理不能
BBX	5SD20D025	019660	05BB-Xラリッサ2500	修理不能
BBX	5SD20E025	019677	05BB-Xラリッサ2500D	修理不能
BBX	5SD20F030	019684	05BB-XラリッサC3000	修理不能
BBX	5SD20G030	019691	05BB-XラリッサC3000D	修理不能
BBX	5SD20H030	020604	07BB-XラリッサP3000D	修理不能
BBX	5SD20J040	020628	06BB-Xラリッサ4000D	修理不能
BBX	5SD20K050	020635	06BB-Xラリッサ5000	修理不能
BBX	5SD54N060	021151	06BB-Xオナガススペシャル6000D	修理不能
BBX	5SD54P080	021168	06BB-Xオナガススペシャル8000	修理不能
BBX	5SD61E025	022158	07BB-XテクMgホワイトスペシャル2500D	修理不能
BBX	5SD61G030	022165	07BB-XテクMgホワイトスペシャルC3000D	修理不能
BBX	5SD64E025	022172	07BB-XテクMgファイアブラッド2500D	修理不能
BBX	5SD64G030	022189	07BB-XテクMgファイアブラッドC3000D	修理不能
BBX	5SD68E025	022899	08BB-XハイパーフォースMg2500D	修理不能
BBX	5SD68E027	022905	08BB-XハイパーフォースMg2500DHG	修理不能
BBX	5SD68G030	022912	08BB-XハイパーフォースMgC3000D	修理不能
BBX	5SD68G032	022929	08BB-XハイパーフォースMgC3000DHG	修理不能
BBX	5SD79E027	023919	09BB-XテクニウムMg2500DHG	修理不能
BBX	5SD79E028	025784	09BB-XテクMGFB2500DXG	修理不能
BBX	5SD79E029	027153	10BB-XテクニウムMg2500DXG	修理不能
BBX	5SD79G032	023926	09BB-XテクニウムMgC3000DHG	修理不能
BBX	5SD79G033	023933	09BB-XテクニウムMgC3000DXG	修理不能
BBX	5SD92H032	025975	10BB-XハイパーフォースMgP3000DHG	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
BBX	5SD92H042	025982	10BB-XハイパーフォースMg4000DHG	修理不能
BBX	5SE05E028	027917	10BB-XテクMGホワイトスペシャル2500DXG	修理不能
BBX	5SE05G033	027924	10BB-XテクMGホワイトスペシャルC3000DXG	修理不能
BBX	5SE07E027	028075	11BBXデスピナ 2500DHG	修理不能(2022年より)
BBX	5SE07E028	028082	11BBXデスピナ 2500DXG	修理不能(2022年より)
BBX	5SE07G032	028099	11BBXデスピナ C3000DHG	修理不能(2022年より)
BBX	5SE07G033	028105	11BBXデスピナ C3000DXG	修理不能(2022年より)
BBX	5SE08E025	028235	11BBXラリッサ 2500D	修理不能(2022年より)
BBX	5SE08E027	028242	11BBXラリッサ 2500DHG	修理不能(2022年より)
BBX	5SE08G030	028259	11BBXラリッサ C3000D	修理不能(2022年より)
BBX	5SE08G032	028266	11BBXラリッサ C3000DHG	修理不能(2022年より)
BBX	5SE24G032	029997	12BB-XハイパーフォースMgスペシャルC3000DHG	修理不能
BBX	5SE24G033	031266	12BB-XハイパーフォースMgスペシャルC3DHGTK	修理不能
BBX	5SE37E028	031938	13BB-Xラリッサ2500DXGV2	修理不能
BBX	5SE37G033	031686	13BB-XラリッサC3000DXGV2	修理不能
BBX	5SE37G034	032003	13BB-XラリッサC3000DXGTKV2	修理不能
SWスピニング	5SD86F030	027382	10アセレーションSW3000	修理不能
SWスピニング	5SD86H040	027399	10アセレーションSW4000	修理不能
SWスピニング	5SD86M062	024909	10アセレーションSW6000HG	修理不能
SWスピニング	5SD86M064	024916	10アセレーションSW6000PG	修理不能
SWスピニング	5SD86P082	025760	10アセレーションSW8000HG	修理不能
SWスピニング	5SD86P084	025777	10アセレーションSW8000PG	修理不能
SWスピニング	5SD94H043	027412	10バイオマスター-SW4000XG	修理不能
SWスピニング	5SD94H044	026118	10バイオマスター-SW4000PG	修理不能
SWスピニング	5SD94M062	026125	10バイオマスター-SW6000HG	修理不能
SWスピニング	5SD94M064	026132	10バイオマスター-SW6000PG	修理不能
SWスピニング	5SD94P082	026149	10バイオマスター-SW8000HG	修理不能
SWスピニング	5SD94P084	026156	10バイオマスター-SW8000PG	修理不能
SWスピニング	5SE20H043	029713	12バイオマスター-SW4000XGV2	修理不能
SWスピニング	5SE48H043	033048	14バイオSW4000XGV2	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13B011	028419	12ヴァンキッシュ1000S	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13B019	028426	12ヴァンキッシュC2000S	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13B020	028433	12ヴァンキッシュC2000HGS	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13D022	028440	12ヴァンキッシュ2000S	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13D024	028457	12ヴァンキッシュC2500HGS	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13E026	028464	12ヴァンキッシュ2500HGS	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13E027	028471	12ヴァンキッシュ2500S	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13E029	028488	12ヴァンキッシュC3000	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13E032	029058	12ヴァンキッシュC3000HG	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13E033	028495	12ヴァンキッシュC3000SDH	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13H040	028501	12ヴァンキッシュ4000	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE13H043	028518	12ヴァンキッシュ4000XG	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE40B020	032348	13ヴァンキッシュLEC2000HGS	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE40E026	032355	13ヴァンキッシュLE2500HGS	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE40E034	032362	13ヴァンキッシュLEC3000HGSDH	修理不能
ヴァンキッシュ	5SE40H043	032379	13ヴァンキッシュLE4000XG	修理不能
ステラ	5SC351000	007391	92ステラ1000	修理不能
ステラ	5SC352000	007407	92ステラ2000	修理不能
ステラ	5SC353000	007414	92ステラ3000	修理不能
ステラ	5SC354000	007421	92ステラ4000	修理不能
ステラ	5SC361000	007438	92ステラ1000サイレント	修理不能
ステラ	5SC362000	007445	92ステラ2000サイレント	修理不能
ステラ	5SC363000	007452	92ステラ3000サイレント	修理不能
ステラ	5SC363100	007476	92ステラ3000DH	修理不能
ステラ	5SC364000	007469	92ステラ4000サイレント	修理不能
ステラ	5SC481000	010506	95ステラ1000	修理不能
ステラ	5SC481100	010513	95ステラ1000DH	修理不能
ステラ	5SC482000	010520	95ステラ2000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
ステラ	5SC482100	010537	95ステラ2000DH	修理不能
ステラ	5SC483000	010544	95ステラ3000	修理不能
ステラ	5SC483100	010551	95ステラ3000DH	修理不能
ステラ	5SC484000	010568	95ステラ4000	修理不能
ステラ	5SC484100	010575	95ステラ4000DH	修理不能
ステラ	5SC484200	010872	95ステラ4000H	修理不能
ステラ	5SC485000	011404	95ステラ5000	修理不能
ステラ	5SC485100	011411	95ステラ5000DH	修理不能
ステラ	5SC485200	011428	95ステラ5000H	修理不能
ステラ	5SC486000	010582	95ステラ6000	修理不能
ステラ	5SC486200	010599	95ステラ6000H	修理不能
ステラ	5SC488000	010605	95ステラ8000	修理不能
ステラ	5SC488200	010612	95ステラ8000H	修理不能
ステラ	5SC489000	010889	95ステラ10000	修理不能
ステラ	5SC489200	010896	95ステラ10000H	修理不能
ステラ	5SC66B010	012685	98ステラ1000	修理不能
ステラ	5SC66B011	012692	98ステラ1000DH	修理不能
ステラ	5SC66B013	014061	98ステラ1000SDH	修理不能
ステラ	5SC66D020	012708	98ステラ2000	修理不能
ステラ	5SC66D021	012715	98ステラ2000DH	修理不能
ステラ	5SC66E025	012722	98ステラ2500	修理不能
ステラ	5SC66E026	012739	98ステラ2500DH	修理不能
ステラ	5SC66E028	014078	98ステラ2500SDH	修理不能
ステラ	5SC66F030	012746	98ステラ3000	修理不能
ステラ	5SC66F031	012753	98ステラ3000DH	修理不能
ステラ	5SC66H040	012760	98ステラ4000	修理不能
ステラ	5SC66H041	012777	98ステラ4000DH	修理不能
ステラ	5SC66H042	012784	98ステラ4000H	修理不能
ステラ	5SC66K050	012791	98ステラ5000	修理不能
ステラ	5SC66K052	012814	98ステラ5000H	修理不能
ステラ	5SC66M060	012821	98ステラ6000	修理不能
ステラ	5SC66M062	012838	98ステラ6000H	修理不能
ステラ	5SC66P082	014634	99ステラ8000H	修理不能
ステラ	5SC66R102	012852	98ステラ10000H	修理不能
ステラ	5SC66R104	014603	99ステラ10000PG	修理不能
ステラ	5SC66W162	014085	98ステラ16000H	修理不能
ステラ	5SC66W164	014610	99ステラ16000PG	修理不能
ステラ	5SC721000	014894	00ステラ1000SS	修理不能
ステラ	5SC722500	014900	00ステラ2500SS	修理不能
ステラ	5SC724000	014917	00ステラ4000SS	修理不能
ステラ	5SC78B010	015396	01ステラFW1000S	修理不能
ステラ	5SC78B011	015402	01ステラFW1000SD	修理不能
ステラ	5SC78D020	015419	01ステラFW2000S	修理不能
ステラ	5SC78D021	015426	01ステラFW2000SD	修理不能
ステラ	5SC78E025	015433	01ステラFW2500S	修理不能
ステラ	5SC78E026	015440	01ステラFW2500SD	修理不能
ステラ	5SC78F030	015457	01ステラFW3000S	修理不能
ステラ	5SC78H040	015464	01ステラFW4000S	修理不能
ステラ	5SC80B010	015471	01ステラAR1000	修理不能
ステラ	5SC80B011	016706	01ステラAR1000ARB	修理不能
ステラ	5SC80D020	015488	01ステラAR2000	修理不能
ステラ	5SC80D021	016713	01ステラAR2000ARB	修理不能
ステラ	5SC80E025	015495	01ステラAR2500	修理不能
ステラ	5SC80E026	016720	01ステラAR2500ARB	修理不能
ステラ	5SC80F030	015501	01ステラAR3000	修理不能
ステラ	5SC80F031	016737	01ステラAR3000ARB	修理不能
ステラ	5SC96B010	018397	04ステラ1000	修理不能
ステラ	5SC96B012	018403	04ステラ1000S	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
ステラ	5SC96B013	018670	04ステラ1000PGSDH	修理不能
ステラ	5SC96D020	018410	04ステラ2000	修理不能
ステラ	5SC96D022	018427	04ステラ2000S	修理不能
ステラ	5SC96D023	018687	04ステラ2000SDH	修理不能
ステラ	5SC96E025	018434	04ステラ2500	修理不能
ステラ	5SC96E027	018441	04ステラ2500S	修理不能
ステラ	5SC96E028	018694	04ステラ2500SDH	修理不能
ステラ	5SC96E029	018458	04ステラC3000	修理不能
ステラ	5SC96F030	018465	04ステラ3000	修理不能
ステラ	5SC96F033	018700	04ステラ3000SDH	修理不能
ステラ	5SC96H040	018472	04ステラ4000	修理不能
ステラ	5SD34B012	020802	07ステラ1000S	修理不能
ステラ	5SD34B013	021564	07ステラ1000PGSDH	修理不能
ステラ	5SD34B019	021571	07ステラC2000S	修理不能
ステラ	5SD34D020	020819	07ステラ2000	修理不能
ステラ	5SD34D022	020826	07ステラ2000S	修理不能
ステラ	5SD34E025	020833	07ステラ2500	修理不能
ステラ	5SD34E027	020840	07ステラ2500S	修理不能
ステラ	5SD34E029	020857	07ステラC3000	修理不能
ステラ	5SD34E030	020864	07ステラC3000S	修理不能
ステラ	5SD34E032	021588	07ステラC3000HG	修理不能
ステラ	5SD34F034	021984	07ステラ3000HG	修理不能
ステラ	5SD34H040	020871	07ステラ4000	修理不能
ステラ	5SD34H042	020888	07ステラ4000S	修理不能
ステラ	5SD83B012	024251	10ステラ1000S	修理不能
ステラ	5SD83B013	024268	10ステラ1000PGS	修理不能
ステラ	5SD83B019	024275	10ステラC2000HGS	修理不能
ステラ	5SD83B020	027887	10ステラC2000S	修理不能
ステラ	5SD83D020	024282	10ステラ2000	修理不能
ステラ	5SD83D024	024299	10ステラC2500HGS	修理不能
ステラ	5SD83E025	024305	10ステラ2500	修理不能
ステラ	5SD83E026	027894	10ステラ2500HGS	修理不能
ステラ	5SD83E027	024312	10ステラ2500S	修理不能
ステラ	5SD83E029	024329	10ステラC3000	修理不能
ステラ	5SD83E030	027900	10ステラC3000S	修理不能
ステラ	5SD83E032	024343	10ステラC3000HG	修理不能
ステラ	5SD83E033	024336	10ステラC3000SDH	修理不能
ステラ	5SD83F034	024350	10ステラ3000HG	修理不能
ステラ	5SD83H040	024367	10ステラ4000	修理不能
ステラ	5SD83H042	024374	10ステラ4000S	修理不能
ステラ	5SD83H043	024381	10ステラ4000XG	修理不能
ステラSW	5SC79H042	015525	01ステラSW4000HG	修理不能
ステラSW	5SC79H044	015532	01ステラSW4000PG	修理不能
ステラSW	5SC79K052	015549	01ステラSW5000HG	修理不能
ステラSW	5SC79K054	015556	01ステラSW5000PG	修理不能
ステラSW	5SC79M062	015563	01ステラSW6000HG	修理不能
ステラSW	5SC79M064	015570	01ステラSW6000PG	修理不能
ステラSW	5SC79P082	015587	01ステラSW8000HG	修理不能
ステラSW	5SC79P084	015594	01ステラSW8000PG	修理不能
ステラSW	5SC79R102	015600	01ステラSW10000HG	修理不能
ステラSW	5SC79Y204	015617	01ステラSW20000PG	修理不能
ステラSW	5SD56H043	022851	08ステラSW4000XG	修理不能
ステラSW	5SD56H044	022868	08ステラSW4000PG	修理不能
ステラSW	5SD56K052	021441	08ステラSW5000HG	修理不能
ステラSW	5SD56K053	021458	08ステラSW5000XG	修理不能
ステラSW	5SD56K054	021465	08ステラSW5000PG	修理不能
ステラSW	5SD56M062	022875	08ステラSW6000HG	修理不能
ステラSW	5SD56M064	022882	08ステラSW6000PG	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
ステラSW	5SD56P082	021472	08ステラSW8000HG	修理不能
ステラSW	5SD56P084	021489	08ステラSW8000PG	修理不能
ステラSW	5SD56R103	021496	08ステラSW10000XG	修理不能
ステラSW	5SD56R104	021502	08ステラSW10000PG	修理不能
ステラSW	5SD56X182	021519	08ステラSW18000HG	修理不能
ステラSW	5SD56Y204	021526	08ステラSW20000PG	修理不能
専用スピニング	5SB242500	020772	06エアノスXTL2500アオリ	修理不能
専用スピニング	5SB243000	020789	06エアノスXTL3000アオリ	修理不能
専用スピニング	5SB244000	020796	06エアノスXTL4000アオリ	修理不能
専用スピニング	5SB322500	024725	09アオリスタBB2500	修理不能
専用スピニング	5SB323000	024732	09アオリスタBBC3000	修理不能
専用スピニング	5SB324000	024749	09アオリスタBB4000	修理不能
専用スピニング	5SD53E027	021137	06セフィア2500S	修理不能
専用スピニング	5SD53E028	021144	06セフィア2500SDH	修理不能
専用スピニング	5SD62E027	021991	07セフィアBB2500S	修理不能
専用スピニング	5SD62E028	022004	07セフィアBB2500SDH	修理不能
専用スピニング	5SD65B012	022271	07ソアレ1000PGS	修理不能
専用スピニング	5SD65E026	022288	07ソアレ302500HGS	修理不能
専用スピニング	5SD70B012	023124	08ソアレBB1000S	修理不能
専用スピニング	5SD70B019	028136	11ソアレBBC2000PGS	修理不能
専用スピニング	5SD70D021	028143	11ソアレBB302000HGS	修理不能
専用スピニング	5SD70E026	023131	08ソアレBB302500HGS	修理不能
専用スピニング	5SD71E030	023179	08セフィアCI4C3000S	修理不能
専用スピニング	5SD71E033	023186	08セフィアCI4C3000SDH	修理不能
専用スピニング	5SD72B012	023209	08カーディフエリア1000S	修理不能
専用スピニング	5SD72B013	023216	08カーディフエリア1000PGS	修理不能
専用スピニング	5SD72B019	023223	08カーディフC2000HGS	修理不能
専用スピニング	5SD72E032	023360	08カーディフC3000HG	修理不能
専用スピニング	5SD76E029	023858	10エクセセンスCI4C3000M	修理不能
専用スピニング	5SD76H042	023865	10エクセセンスCI44000S	修理不能
専用スピニング	5SD77E029	023889	09エクセセンスC3000M	修理不能
専用スピニング	5SD77H042	023896	09エクセセンス4000S	修理不能
専用スピニング	5SD81D021	024152	09コンプレックス2000HGGSF3	修理不能
専用スピニング	5SD81E026	024169	09コンプレックス2500HGGSF4	修理不能
専用スピニング	5SD81E027	024176	09コンプレックス2500HGGSF6	修理不能
専用スピニング	5SD85E030	024398	09セフィアC3000S	修理不能
専用スピニング	5SD85E033	024404	09セフィアC3000SDH	修理不能
専用スピニング	5SD87D021	024879	10コンプレックスCI42000HGGSF3	修理不能
専用スピニング	5SD87E026	024886	10コンプレックスCI42500HGGSF4	修理不能
専用スピニング	5SD87E027	024893	10コンプレックスCI42500HGGSF6	修理不能
専用スピニング	5SD95E030	026316	10セフィアBBC3000S	修理不能
専用スピニング	5SD95E033	026323	10セフィアBBC3000SDH	修理不能
専用スピニング	5SD96E032	026453	10炎月C3000HGMS	修理不能
専用スピニング	5SD97B019	026439	10ソアレCI4C2000PGS	修理不能
専用スピニング	5SD97D021	026446	10ソアレCI4302000HGS	修理不能
専用スピニング	5SD99E032	027085	10エクセセンスLBC3000HGM	修理不能
専用スピニング	5SE00D020	027214	10アオリスタCI42000	修理不能
専用スピニング	5SE02E032	027184	10セフィアCI4C3000HGS	修理不能
専用スピニング	5SE02E033	027191	10セフィアCI4C3000HGSDH	修理不能
専用スピニング	5SE10E032	028150	11セフィアBBC3000HGS	修理不能
専用スピニング	5SE10E033	028167	11セフィアBBC3000HGSDH	修理不能
専用スピニング	5SE12E029	028198	11エクセセンスBBC3000M	修理不能
専用スピニング	5SE12H042	028204	11エクセセンスBB4000S	修理不能
専用スピニング	5SE15E032	028860	11エクセセンスLBSS C3000HGM	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE16E026	029218	12コンプレックスBB 2500HGGSF4	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE16E027	029225	12コンプレックスBB 2500HGGSF6	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE16E028	029935	12コンプレックスBB 2500SF4	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE16E029	029942	12コンプレックスBB 2500SF6	修理不能(2022年より)

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
専用スピニング	5SE18E030	029652	12セフィアCI4+ C3000S	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE18E032	029669	12セフィアCI4+ C3000HGS	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE18E033	029676	12セフィアCI4+ C3000SDH	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE18E034	029683	12セフィアCI4+ C3000HGS	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE22E032	030023	12エクセセンスBBC3000HGM	修理不能
専用スピニング	5SE22H044	030030	12エクセセンスBB4000HGS	修理不能
専用スピニング	5SE32B019	031730	13ソアレCI4+ C2000PGSS	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE32D021	031747	13ソアレCI4+ 2000HGS	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE29E026	031044	13コンプレックスCI4+ 2500HGS F4	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE29E027	031051	13コンプレックスCI4+ 2500HGS F6	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE29E028	031068	13コンプレックスCI4+ 2500S F4	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE29E029	031075	13コンプレックスCI4+ 2500S F6	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE31H040	031280	13AR-CエアロCI4+ 4000	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE31H043	031297	13AR-CエアロCI4+ 4000XG	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE31K053	032843	14AR-CエアロCI4+ C5000XG	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE31E033	034199	15AR-CエアロCI4+ C3000HG	修理不能(2022年より)
専用スピニング	5SE39E032	031945	13エクセセンスLBC3000HGM	修理不能
ツインパワー	5SC541000	009661	94ツインパワー1000	修理不能
ツインパワー	5SC541100	009678	94ツインパワー1000サイレント	修理不能
ツインパワー	5SC542000	009685	94ツインパワー2000	修理不能
ツインパワー	5SC542100	009692	94ツインパワー2000サイレント	修理不能
ツインパワー	5SC543000	009708	94ツインパワー3000	修理不能
ツインパワー	5SC543100	009715	94ツインパワー3000サイレント	修理不能
ツインパワー	5SC544000	009722	94ツインパワー4000	修理不能
ツインパワー	5SC544100	009739	94ツインパワー4000サイレント	修理不能
ツインパワー	5SC551000	010742	95ツインパワー1000XT	修理不能
ツインパワー	5SC551100	010759	95ツインパワー1000XTDH	修理不能
ツインパワー	5SC552000	010766	95ツインパワー2000XT	修理不能
ツインパワー	5SC552100	010773	95ツインパワー2000XTDH	修理不能
ツインパワー	5SC553000	010780	95ツインパワー3000XT	修理不能
ツインパワー	5SC553100	010797	95ツインパワー3000XTDH	修理不能
ツインパワー	5SC554000	010803	95ツインパワー4000XT	修理不能
ツインパワー	5SC554100	010810	95ツインパワー4000XTDH	修理不能
ツインパワー	5SC554200	010902	95ツインパワー4000XTH	修理不能
ツインパワー	5SC555000	011299	95ツインパワー5000XT	修理不能
ツインパワー	5SC555100	011305	95ツインパワー5000XTDH	修理不能
ツインパワー	5SC555200	011312	95ツインパワー5000XTH	修理不能
ツインパワー	5SC556000	010827	95ツインパワー6000XT	修理不能
ツインパワー	5SC556200	010834	95ツインパワー6000XTH	修理不能
ツインパワー	5SC558000	010841	95ツインパワー8000XT	修理不能
ツインパワー	5SC558200	010858	95ツインパワー8000XTH	修理不能
ツインパワー	5SC69B010	013385	98ツインパワー1000	修理不能
ツインパワー	5SC69B011	013392	98ツインパワー1000DH	修理不能
ツインパワー	5SC69B013	014405	98ツインパワー1000SDH	修理不能
ツインパワー	5SC69D020	013408	98ツインパワー2000	修理不能
ツインパワー	5SC69D021	013415	98ツインパワー2000DH	修理不能
ツインパワー	5SC69E025	013422	98ツインパワー2500	修理不能
ツインパワー	5SC69E026	013439	98ツインパワー2500DH	修理不能
ツインパワー	5SC69E028	014412	98ツインパワー2500SDH	修理不能
ツインパワー	5SC69F030	013446	98ツインパワー3000	修理不能
ツインパワー	5SC69F031	013453	98ツインパワー3000DH	修理不能
ツインパワー	5SC69H040	013460	98ツインパワー4000	修理不能
ツインパワー	5SC69H041	013477	98ツインパワー4000DH	修理不能
ツインパワー	5SC69H042	013484	98ツインパワー4000H	修理不能
ツインパワー	5SC69K050	013491	98ツインパワー5000	修理不能
ツインパワー	5SC69K052	013514	98ツインパワー5000H	修理不能
ツインパワー	5SC69M060	013521	98ツインパワー6000	修理不能
ツインパワー	5SC69M062	013538	98ツインパワー6000H	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
ツインパワー	5SC69P082	014627	99ツインパワー8000H	修理不能
ツインパワー	5SC751000	015006	00ツインパワー1000MGS	修理不能
ツインパワー	5SC752500	015013	00ツインパワー2500MGS	修理不能
ツインパワー	5SC753000	015020	00ツインパワー3000MGS	修理不能
ツインパワー	5SC83B011	016744	02ツインパワー1000ARB	修理不能
ツインパワー	5SC83B012	018342	03ツインパワー1000SDH	修理不能
ツインパワー	5SC83D020	015945	02ツインパワー2000	修理不能
ツインパワー	5SC83D021	016751	02ツインパワー2000ARB	修理不能
ツインパワー	5SC83E025	015952	02ツインパワー2500	修理不能
ツインパワー	5SC83E026	016768	02ツインパワー2500ARB	修理不能
ツインパワー	5SC83E027	018311	03ツインパワー2500SDH	修理不能
ツインパワー	5SC83F031	018304	03ツインパワーC3000	修理不能
ツインパワー	5SC83F034	016157	02ツインパワー3000PG	修理不能
ツインパワー	5SC83H042	016164	02ツインパワー4000HG	修理不能
ツインパワー	5SC83H044	016171	02ツインパワー4000PG	修理不能
ツインパワー	5SC83K052	016188	02ツインパワー5000HG	修理不能
ツインパワー	5SC83K054	016195	02ツインパワー5000PG	修理不能
ツインパワー	5SC83M062	016201	02ツインパワー6000HG	修理不能
ツインパワー	5SC83M064	016218	02ツインパワー6000PG	修理不能
ツインパワー	5SC83P082	016225	02ツインパワー8000HG	修理不能
ツインパワー	5SC83P084	016232	02ツインパワー8000PG	修理不能
ツインパワー	5SC911500	017703	03ツインパワーMG1500S	修理不能
ツインパワー	5SC912500	017710	03ツインパワーMG2500S	修理不能
ツインパワー	5SC912501	018328	03ツインパワーMG2500SD	修理不能
ツインパワー	5SC913001	018335	03ツインパワーMGC3000	修理不能
ツインパワー	5SC914000	017727	03ツインパワーMG4000	修理不能
ツインパワー	5SD02B010	019165	05ツインパワー1000	修理不能
ツインパワー	5SD02B012	019172	05ツインパワー1000S	修理不能
ツインパワー	5SD02B013	020390	05ツインパワー1000PGS	修理不能
ツインパワー	5SD02D020	019189	05ツインパワー2000	修理不能
ツインパワー	5SD02D022	019196	05ツインパワー2000S	修理不能
ツインパワー	5SD02E025	019202	05ツインパワー2500	修理不能
ツインパワー	5SD02E027	019219	05ツインパワー2500S	修理不能
ツインパワー	5SD02E029	019226	05ツインパワーC3000	修理不能
ツインパワー	5SD02F030	019233	05ツインパワー3000	修理不能
ツインパワー	5SD02H040	019240	05ツインパワー4000	修理不能
ツインパワー	5SD22B011	021236	06ツインパワーMG1000S	修理不能
ツインパワー	5SD22B012	019813	06ツインパワーMG1000PGS	修理不能
ツインパワー	5SD22B013	019820	06ツインパワーMG1000PGSDH	修理不能
ツインパワー	5SD22B019	021243	06ツインパワーMGC2000S	修理不能
ツインパワー	5SD22E026	021250	06ツインパワーMG2500HGS	修理不能
ツインパワー	5SD22E027	019837	06ツインパワーMG2500S	修理不能
ツインパワー	5SD22E028	019844	06ツインパワーMG2500SDH	修理不能
ツインパワー	5SD22E029	019851	06ツインパワーMGC3000	修理不能
ツインパワー	5SD22F031	021267	06ツインパワーMGシーリア3000	修理不能
ツインパワー	5SD22F032	019868	06ツインパワーMG3000S	修理不能
ツインパワー	5SD22H040	019875	06ツインパワーMG4000	修理不能
ツインパワー	5SD66B010	022295	08ツインパワー1000	修理不能
ツインパワー	5SD66B012	022301	08ツインパワー1000S	修理不能
ツインパワー	5SD66B019	022318	08ツインパワーC2000S	修理不能
ツインパワー	5SD66D020	022325	08ツインパワー2000	修理不能
ツインパワー	5SD66E025	022332	08ツインパワー2500	修理不能
ツインパワー	5SD66E027	022349	08ツインパワー2500S	修理不能
ツインパワー	5SD66E029	022356	08ツインパワーC3000	修理不能
ツインパワー	5SD66E030	022363	08ツインパワーC3000S	修理不能
ツインパワー	5SD66F030	022370	08ツインパワー3000	修理不能
ツインパワー	5SD66H040	022387	08ツインパワー4000	修理不能
ツインパワー	5SD66H042	022394	08ツインパワー4000S	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
ツインパワー	5SD74B011	023377	09ツインパワー-MG1000S	修理不能
ツインパワー	5SD74B019	023384	09ツインパワー-MGC2000S	修理不能
ツインパワー	5SD74E027	023391	09ツインパワー-MG2500S	修理不能
ツインパワー	5SD74E029	023407	09ツインパワー-MGC3000	修理不能
ツインパワー	5SD74H040	023414	09ツインパワー-MG4000	修理不能
ツインパワー	5SD98B012	026880	11ツインパワー-1000S	修理不能
ツインパワー	5SD98B013	026897	11ツインパワー-1000PGS	修理不能
ツインパワー	5SD98B019	026903	11ツインパワー-C2000S	修理不能
ツインパワー	5SD98B020	026910	11ツインパワー-C2000HGS	修理不能
ツインパワー	5SD98D022	026927	11ツインパワー-2000S	修理不能
ツインパワー	5SD98E025	026934	11ツインパワー-2500	修理不能
ツインパワー	5SD98E027	026941	11ツインパワー-2500S	修理不能
ツインパワー	5SD98E029	026958	11ツインパワー-C3000	修理不能
ツインパワー	5SD98E032	026972	11ツインパワー-C3000HG	修理不能
ツインパワー	5SD98E033	027207	11ツインパワー-C3000SDH	修理不能
ツインパワー	5SD98H040	026989	11ツインパワー-4000	修理不能
ツインパワー	5SD98H043	026996	11ツインパワー-4000XG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73H040	023247	09ツインパワー-SW4000XG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73H044	023254	09ツインパワー-SW4000PG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73K052	023261	09ツインパワー-SW5000HG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73K053	027931	10ツインパワー-SW5000XG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73K054	023278	09ツインパワー-SW5000PG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73M062	023285	09ツインパワー-SW6000HG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73M064	023292	09ツインパワー-SW6000PG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73P082	023308	09ツインパワー-SW8000HG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73P084	023315	09ツインパワー-SW8000PG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73T122	023322	09ツインパワー-SW12000HG	修理不能
ツインパワー-SW	5SD73T123	027948	10ツインパワー-SW12000XG	修理不能
投げスピニング	5SA005000	004550	88スーパーエアロGT50002号	修理不能
投げスピニング	5SA005001	004567	88スーパーエアロGT50005号	修理不能
投げスピニング	5SA006000	004574	88スーパーエアロGT6000極細	修理不能
投げスピニング	5SA006001	004581	88スーパーエアロGT6000標準	修理不能
投げスピニング	5SA007000	004598	88スーパーエアロGT7000極細	修理不能
投げスピニング	5SA007001	004604	88スーパーエアロGT7000標準	修理不能
投げスピニング	5SA010000	003799	87スーパーエアロキススペシャル極細	修理不能
投げスピニング	5SA010001	003782	87スーパーエアロキススペシャル標準	修理不能
投げスピニング	5SA086000	004611	88パワーエアロGT60005号	修理不能
投げスピニング	5SA086001	004628	88パワーエアロGT60008号	修理不能
投げスピニング	5SA086002	017932	03パワーエアロGT60005号	修理不能
投げスピニング	5SA086003	017949	03パワーエアロGT60008号	修理不能
投げスピニング	5SA095000	001337	チタノスエアロES50002号	修理不能
投げスピニング	5SA095001	001344	チタノスエアロES50005号	修理不能
投げスピニング	5SA114000	007056	91パワーエアロGT4000	修理不能
投げスピニング	5SA117000	007063	92パワーエアロGT7000	修理不能
投げスピニング	5SA118000	007070	91パワーエアロGT8000	修理不能
投げスピニング	5SA119000	007087	91パワーエアロGT9000	修理不能
投げスピニング	5SA125000	011053	96スーパーエアロ50002号	修理不能
投げスピニング	5SA125100	011060	96スーパーエアロ50005号	修理不能
投げスピニング	5SA125200	017956	96スーパーエアロ50002号	修理不能
投げスピニング	5SA125300	017963	96スーパーエアロ50005号	修理不能
投げスピニング	5SA126000	011077	96スーパーエアロ6000極細	修理不能
投げスピニング	5SA126100	011084	96スーパーエアロ6000標準	修理不能
投げスピニング	5SA127000	011091	96スーパーエアロ7000極細	修理不能
投げスピニング	5SA127100	011107	96スーパーエアロ7000標準	修理不能
投げスピニング	5SA129000	011114	96スーパーエアロキススペシャル極細	修理不能
投げスピニング	5SA129100	011121	96スーパーエアロキススペシャル標準	修理不能
投げスピニング	5SA139000	011732	97スーパーエアロテクニウムL極細	修理不能
投げスピニング	5SA139100	011749	97スーパーエアロテクニウムL標準	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
投げスピニング	5SA149000	011756	97スーパーエアロテクニウムR極細	修理不能
投げスピニング	5SA149100	011763	97スーパーエアロテクニウムR標準	修理不能
投げスピニング	5SA156000	012166	97スーパーエアロFV2号	修理不能
投げスピニング	5SA156100	012173	97スーパーエアロFV4号	修理不能
投げスピニング	5SA157000	012180	97スーパーエアロEV極細	修理不能
投げスピニング	5SA157100	012197	97スーパーエアロEV標準	修理不能
投げスピニング	5SA169000	012272	97スーパーエアロXTL極細	修理不能
投げスピニング	5SA169100	012289	97スーパーエアロXTL標準	修理不能
投げスピニング	5SA179000	012296	97スーパーエアロXTR極細	修理不能
投げスピニング	5SA179100	012302	97スーパーエアロXTR標準	修理不能
投げスピニング	5SA184000	012319	97パワーエアロ6000	修理不能
投げスピニング	5SA187000	012326	97パワーエアロ10000	修理不能
投げスピニング	5SA188000	012333	97パワーエアロ12000	修理不能
投げスピニング	5SA189000	012340	97パワーエアロ14000	修理不能
投げスピニング	5SA190000	012883	98スーパーエアロチタンL極細	修理不能
投げスピニング	5SA190100	012890	98スーパーエアロチタンL標準	修理不能
投げスピニング	5SA200000	012906	98スーパーエアロチタンR極細	修理不能
投げスピニング	5SA200100	012913	98スーパーエアロチタンR標準	修理不能
投げスピニング	5SA210000	016010	02スーパーエアロXT-SS(L)標準	修理不能
投げスピニング	5SA210001	016621	02スーパーエアロXT-SS(L)標準ARB	修理不能
投げスピニング	5SA210100	016027	02スーパーエアロXT-SS(L)極細	修理不能
投げスピニング	5SA210101	016638	02スーパーエアロXT-SS(L)極細ARB	修理不能
投げスピニング	5SA220000	016034	02スーパーエアロXT-SS(R)標準	修理不能
投げスピニング	5SA220001	016645	02スーパーエアロXT-SS(R)標準ARB	修理不能
投げスピニング	5SA220100	016041	02スーパーエアロXT-SS(R)極細	修理不能
投げスピニング	5SA220101	016652	02スーパーエアロXT-SS(R)極細ARB	修理不能
投げスピニング	5SA23A000	017390	03スーパーエアロテクニウムMg0.4/0.6号	修理不能
投げスピニング	5SA23B000	017406	03スーパーエアロテクニウムMg0.8/1.0号	修理不能
投げスピニング	5SA23C000	017413	03スーパーエアロテクニウムMg1.2/1.5号	修理不能
投げスピニング	5SA24A000	017604	03パワーエアロ2号	修理不能
投げスピニング	5SA24B000	017611	03パワーエアロ3号	修理不能
投げスピニング	5SA24C000	017628	03パワーエアロ5号	修理不能
投げスピニング	5SA24D000	017635	03パワーエアロ8号	修理不能
投げスピニング	5SA256000	018618	04スーパーエアロFV1.5号	修理不能
投げスピニング	5SA256100	018625	04スーパーエアロFV3号	修理不能
投げスピニング	5SA257000	018632	04スーパーエアロEV1.5号	修理不能
投げスピニング	5SA257100	018649	04スーパーエアロEV3号	修理不能
投げスピニング	5SA26A000	020468	06パワーエアロスピンパワー標準	修理不能
投げスピニング	5SA26B000	020475	06パワーエアロスピンパワー太糸	修理不能
投げスピニング	5SA26C000	020482	06パワーエアロスピンパワー極太	修理不能
投げスピニング	5SA27A000	020499	06パワーエアロブローサーフ標準	修理不能
投げスピニング	5SA27B000	020505	06パワーエアロブローサーフ太糸	修理不能
投げスピニング	5SA27C000	020512	06パワーエアロブローサーフ極太	修理不能
投げスピニング	5SA28A000	021410	07スーパーエアロスPEEDキャスト極細	修理不能
投げスピニング	5SA28B000	021427	07スーパーエアロスPEEDキャスト細糸	修理不能
投げスピニング	5SA28C000	021434	07スーパーエアロスPEEDキャスト標準	修理不能
投げスピニング	5SA290A00	022035	08スーパーエアロキススペシャルMg極細	修理不能
投げスピニング	5SA290B00	022042	08スーパーエアロキススペシャルMg細糸	修理不能
投げスピニング	5SA290C00	022059	08スーパーエアロキススペシャルMg標準	修理不能
投げスピニング	5SA291A00	022066	08スーパーエアロキススペシャルMgリバース極細	修理不能
投げスピニング	5SA291B00	022264	08スーパーエアロキススペシャルMgリバース細糸	修理不能
投げスピニング	5SA30A000	022073	08スーパーエアロスピンジョイXT細糸	修理不能
投げスピニング	5SA30B000	022080	08スーパーエアロスピンジョイXT標準	修理不能
投げスピニング	5SA31A000	022097	09スーパーエアロスピンジョイ細糸	修理不能
投げスピニング	5SA31B000	022103	09スーパーエアロスピンジョイ標準	修理不能
投げスピニング	5SA32A000	022110	08パワーエアロスピンジョイXT標準	修理不能
投げスピニング	5SA32B000	022127	08パワーエアロスピンジョイXT太糸	修理不能
投げスピニング	5SA33A000	023421	09スーパーエアロフリーゲン極細	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
投げスピニング	5SA33B000	023438	09スーパーエアロフリーゲン細糸	修理不能
投げスピニング	5SA33C000	023445	09スーパーエアロフリーゲン標準	修理不能
投げスピニング	5SA34A000	023469	09スーパーエアロスウィングキャストXT細糸	修理不能
投げスピニング	5SA34B000	023476	09スーパーエアロスウィングキャストXT標準	修理不能
投げスピニング	5SA35A000	023483	09パワーエアロスウィングキャストXT標準	修理不能
投げスピニング	5SA35B000	023490	09パワーエアロスウィングキャストXT太糸	修理不能
投げスピニング	5SA36A000	023100	09スーパーエアロキススペシャルSD細糸	修理不能
投げスピニング	5SA36B000	023117	09スーパーエアロキススペシャルSD標準	修理不能
投げスピニング	5SA39B000	024848	10パワーエアロフリーゲンTD標準	修理不能
投げスピニング	5SA39C000	024855	10パワーエアロフリーゲンTD太糸	修理不能
投げスピニング	5SA39D000	025753	10パワーエアロフリーゲンTD極太	修理不能
投げスピニング	5SA40A000	024978	10スーパーエアロスウィングキャスト細糸	修理不能
投げスピニング	5SA40B000	024985	10スーパーエアロスウィングキャスト標準	修理不能
投げスピニング	5SA41A000	025791	10スーパーエアロアルブリードCI4細糸	修理不能
投げスピニング	5SA41B000	025807	10スーパーエアロアルブリードCI4標準	修理不能
投げスピニング	5SA42A000	025814	10パワーエアロアルブリードCI4標準	修理不能
投げスピニング	5SA42B000	025821	10パワーエアロアルブリードCI4太糸	修理不能
投げスピニング	5SA45A000	027641	11スーパーエアロキススペシャルコンペエディション極細	修理不能
投げスピニング	5SA45B000	027658	11スーパーエアロキススペシャルコンペエディション細糸	修理不能
投げスピニング	5SA48A000	028839	12スーパーエアロフリーゲン 極細	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SA48B000	028846	12スーパーエアロフリーゲン 細糸	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SA51A000	031693	13スーパーエアロフリーゲンSD 細糸	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SA51B000	031709	13スーパーエアロフリーゲンSD 標準	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SA491A00	030771	13スーパーエアロサーフリーダーCI4 + 30細糸	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SA491B00	030788	13スーパーエアロサーフリーダーCI4 + 30標準	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SA492A00	032010	13スーパーエアロサーフリーダーCI4 + 17細糸	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SA550B00	033543	14スーパーエアロサーフリーダーSDCI4 + 30標準	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SA551B00	033550	14スーパーエアロサーフリーダーSDCI4 + 35標準	修理不能(2022年より)
投げスピニング	5SD32A705	020703	06ブルズアイ遠投7050	修理不能
投げスピニング	5SD32B708	020710	06ブルズアイ遠投7080	修理不能
投げスピニング	5SD32C710	020727	06ブルズアイ遠投7100	修理不能
投げスピニング	5SD33A308	020734	06インテレッセ遠投3080XT	修理不能
投げスピニング	5SD33B310	020741	06インテレッセ遠投3100XT	修理不能
投げスピニング	5SD33C308	020758	06インテレッセ遠投3080	修理不能
投げスピニング	5SD33D310	020765	06インテレッセ遠投3100	修理不能
投げスピニング	5SD80A905	024060	09ブルズアイXT遠投9050	修理不能
投げスピニング	5SD80B908	024077	09ブルズアイXT遠投9080	修理不能
投げスピニング	5SD80C910	024084	09ブルズアイXT遠投9100	修理不能
投げスピニング	5SD80D912	024862	09ブルズアイXT遠投9120	修理不能
投げスピニング	5SD828000	024183	09スーパーベイトランナー8000XTEA	修理不能
投げスピニング	5SD829000	024190	09スーパーベイトランナー10000XTEA	修理不能
投げスピニング	5SD889000	025111	09ビッグベイトランナーLC	修理不能
投げスピニング	5SE51A000	033369	12ビッグベイトランナーCI4XTRALC	修理不能
汎用スピニング	5SB051000	008534	ホリデースピニング1000SVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB051100	008541	ホリデースピニング1000SVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB052000	008558	ホリデースピニング2000SVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB052100	008565	ホリデースピニング2000SVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB053000	008572	ホリデースピニング3000SVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB053100	008589	ホリデースピニング3000SVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB054000	008596	ホリデースピニング4000SVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB054100	008602	ホリデースピニング4000SVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB056000	008619	ホリデースピニング6000SVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB056100	008626	ホリデースピニング6000SVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB056200	008855	ホリデースピニング6000SVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB056300	008862	ホリデースピニング6000SVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB061000	008633	ホリデースピニング1000CGBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB061100	008640	ホリデースピニング1000CGBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB062000	008657	ホリデースピニング2000CGBLK	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SB062100	008664	ホリデースピン2000CGBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB063000	008671	ホリデースピン3000CGBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB063100	008688	ホリデースピン3000CGBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB064000	008695	ホリデースピン4000CGBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB064100	008701	ホリデースピン4000CGBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB066000	008718	ホリデースピン6000CGBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB066100	008725	ホリデースピン6000CGBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB066200	008879	ホリデースピン6000CGBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB066300	008886	ホリデースピン6000CGBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB071000	014184	アベルト1000XT	修理不能
汎用スピニング	5SB072000	014191	アベルト2000XT	修理不能
汎用スピニング	5SB073000	014207	アベルト3000XT	修理不能
汎用スピニング	5SB074000	014214	アベルト4000XT	修理不能
汎用スピニング	5SB075000	014221	アベルト5000XT	修理不能
汎用スピニング	5SB076000	014238	アベルト6000XT	修理不能
汎用スピニング	5SB081000	009067	ホリデースピン1000XTBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB081100	009074	ホリデースピン1000XTBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB082000	009081	ホリデースピン2000XTBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB082100	009098	ホリデースピン2000XTBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB083000	009104	ホリデースピン3000XTBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB083100	009111	ホリデースピン3000XTBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB083200	010339	ホリデースピン3000XTバルク	修理不能
汎用スピニング	5SB083300	010346	ホリデースピン3000XT小箱	修理不能
汎用スピニング	5SB084000	009128	ホリデースピン4000XTBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB084100	009135	ホリデースピン4000XTBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB084200	010353	ホリデースピン4000XTバルク	修理不能
汎用スピニング	5SB084300	010360	ホリデースピン4000XT小箱	修理不能
汎用スピニング	5SB085000	009142	ホリデースピン5000XTBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB085100	009159	ホリデースピン5000XTBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB086000	009166	ホリデースピン6000XTBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB086100	009173	ホリデースピン6000XTBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB086200	010377	ホリデースピン6000XTバルク	修理不能
汎用スピニング	5SB086300	010384	ホリデースピン6000XT小箱	修理不能
汎用スピニング	5SB091000	011435	ホリデースピン1000LVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB091100	011442	ホリデースピン1000LVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB092000	011459	ホリデースピン2000LVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB092100	011466	ホリデースピン2000LVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB093000	011473	ホリデースピン3000LVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB093100	011480	ホリデースピン3000LVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB094000	011497	ホリデースピン4000LVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB094100	011503	ホリデースピン4000LVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB096000	011510	ホリデースピン6000LVBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB096100	011527	ホリデースピン6000LVBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB101000	011534	ホリデースピン1000GNBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB101100	011541	ホリデースピン1000GNBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB102000	011558	ホリデースピン2000GNBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB102100	011565	ホリデースピン2000GNBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB103000	011572	ホリデースピン3000GNBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB103100	011589	ホリデースピン3000GNBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB104000	011596	ホリデースピン4000GNBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB104100	011602	ホリデースピン4000GNBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB106000	011619	ホリデースピン6000GNBLK	修理不能
汎用スピニング	5SB106100	011626	ホリデースピン6000GNBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB121000	013835	アベルト1000BLK	修理不能
汎用スピニング	5SB121100	013842	アベルト1000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB122000	013859	アベルト2000BLK	修理不能
汎用スピニング	5SB122100	013866	アベルト2000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB123000	013873	アベルト3000BLK	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SB123100	013880	アベルト3000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB124000	013897	アベルト4000BLK	修理不能
汎用スピニング	5SB124100	013903	アベルト4000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB126000	013910	アベルト6000BLK	修理不能
汎用スピニング	5SB126100	013927	アベルト6000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB131000	013743	98アスピオ1000VL(バイオレット)	修理不能
汎用スピニング	5SB132000	013750	98アスピオ2000VL(バイオレット)	修理不能
汎用スピニング	5SB133000	013767	98アスピオ3000VL(バイオレット)	修理不能
汎用スピニング	5SB134000	013774	98アスピオ4000VL(バイオレット)	修理不能
汎用スピニング	5SB141000	013781	98アスピオ1000GD(ゴールド)	修理不能
汎用スピニング	5SB142000	013798	98アスピオ2000GD(ゴールド)	修理不能
汎用スピニング	5SB143000	013804	98アスピオ3000GD(ゴールド)	修理不能
汎用スピニング	5SB144000	013811	98アスピオ4000GD(ゴールド)	修理不能
汎用スピニング	5SB151000	014740	00アスピオ1000BR(ブラウン)	修理不能
汎用スピニング	5SB152000	014757	00アスピオ2000BR(ブラウン)	修理不能
汎用スピニング	5SB153000	014764	00アスピオ3000BR(ブラウン)	修理不能
汎用スピニング	5SB154000	014771	00アスピオ4000BR(ブラウン)	修理不能
汎用スピニング	5SB156000	014788	00アスピオ6000BR(ブラウン)	修理不能
汎用スピニング	5SB161000	014795	00アスピオ1000LV(ラベンダー)	修理不能
汎用スピニング	5SB162000	014801	00アスピオ2000LV(ラベンダー)	修理不能
汎用スピニング	5SB163000	014818	00アスピオ3000LV(ラベンダー)	修理不能
汎用スピニング	5SB164000	014825	00アスピオ4000LV(ラベンダー)	修理不能
汎用スピニング	5SB166000	014832	00アスピオ6000LV(ラベンダー)	修理不能
汎用スピニング	5SB166100	015792	01アスピオ6000LV(ラベンダー)8ゴウ	修理不能
汎用スピニング	5SB171000	014849	00アコルト1000SV	修理不能
汎用スピニング	5SB172000	014856	00アコルト2000SV	修理不能
汎用スピニング	5SB173000	014863	00アコルト3000SV	修理不能
汎用スピニング	5SB174000	014870	00アコルト4000SV	修理不能
汎用スピニング	5SB176000	014887	00アコルト6000SV	修理不能
汎用スピニング	5SB181000	016089	03エアノスXT1000	修理不能
汎用スピニング	5SB182000	016096	03エアノスXT2000	修理不能
汎用スピニング	5SB183000	016102	03エアノスXT3000	修理不能
汎用スピニング	5SB184000	016119	03エアノスXT4000	修理不能
汎用スピニング	5SB185000	016126	03エアノスXT5000	修理不能
汎用スピニング	5SB186000	016133	03エアノスXT6000	修理不能
汎用スピニング	5SB188000	016140	03エアノスXT8000	修理不能
汎用スピニング	5SB191000	017826	03エアノス1000小箱	修理不能
汎用スピニング	5SB191100	017833	03エアノス1000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB192000	017840	03エアノス2000小箱	修理不能
汎用スピニング	5SB192100	017857	03エアノス2000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB193000	017864	03エアノス3000小箱	修理不能
汎用スピニング	5SB193100	017871	03エアノス3000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB194000	017888	03エアノス4000小箱	修理不能
汎用スピニング	5SB194100	017895	03エアノス4000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB196000	017901	03エアノス6000小箱	修理不能
汎用スピニング	5SB196100	017918	03エアノス6000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB196200	017925	03エアノス60008G糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB20B010	019301	05エアノス1000	修理不能
汎用スピニング	5SB20B110	020956	05エアノス1000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB20D020	019318	05エアノス2000	修理不能
汎用スピニング	5SB20D120	020963	05エアノス2000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB20E025	019325	05エアノス2500	修理不能
汎用スピニング	5SB20E029	019332	05エアノスC3000	修理不能
汎用スピニング	5SB20E125	020970	05エアノス2500BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB20E129	020987	05エアノスC3000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB20H040	019349	05エアノス4000	修理不能
汎用スピニング	5SB20H140	020994	05エアノス4000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB21B010	019356	05アスピオ1000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SB21D020	019363	05アリオ2000	修理不能
汎用スピニング	5SB21E025	019370	05アリオ2500	修理不能
汎用スピニング	5SB21E029	019387	05アリオC3000	修理不能
汎用スピニング	5SB21H040	019394	05アリオ4000	修理不能
汎用スピニング	5SB21M060	019530	06アリオ6000	修理不能
汎用スピニング	5SB21P080	019547	06アリオ8000	修理不能
汎用スピニング	5SB22B010	019455	05エアノスXT1000	修理不能
汎用スピニング	5SB22D020	019462	05エアノスXT2000	修理不能
汎用スピニング	5SB22E025	019479	05エアノスXT2500	修理不能
汎用スピニング	5SB22E027	021014	06エアノスXT2500S	修理不能
汎用スピニング	5SB22E028	021021	06エアノスXT2500SDH	修理不能
汎用スピニング	5SB22E029	019486	05エアノスXC3000	修理不能
汎用スピニング	5SB22H040	019493	05エアノスXT4000	修理不能
汎用スピニング	5SB22H043	021908	07エアノスXTシリーズ4000	修理不能
汎用スピニング	5SB22K050	019509	05エアノスXT5000	修理不能
汎用スピニング	5SB22K053	021632	07エアノスXTシリーズ5000	修理不能
汎用スピニング	5SB22M060	019516	06エアノスXT6000	修理不能
汎用スピニング	5SB22P080	019523	06エアノスXT8000	修理不能
汎用スピニング	5SB27B010	021649	07アコルト1000	修理不能
汎用スピニング	5SB27D020	021656	07アコルト2000	修理不能
汎用スピニング	5SB27E025	021663	07アコルト2500	修理不能
汎用スピニング	5SB27E029	021670	07アコルトC3000	修理不能
汎用スピニング	5SB27H040	021687	07アコルト4000	修理不能
汎用スピニング	5SB28B010	023575	09エアノスXT1000	修理不能
汎用スピニング	5SB28B012	025500	09エアノスXT1000S	修理不能
汎用スピニング	5SB28D020	023582	09エアノスXT2000	修理不能
汎用スピニング	5SB28E025	023599	09エアノスXT2500	修理不能
汎用スピニング	5SB28E027	023605	09エアノスXT2500S	修理不能
汎用スピニング	5SB28E028	023612	09エアノスXT2500SDH	修理不能
汎用スピニング	5SB28E029	023629	09エアノスXC3000	修理不能
汎用スピニング	5SB28H040	023636	09エアノスXT4000	修理不能
汎用スピニング	5SB28K050	023643	09エアノスXT5000	修理不能
汎用スピニング	5SB28M060	023650	09エアノスXT6000	修理不能
汎用スピニング	5SB28P080	023667	09エアノスXT8000	修理不能
汎用スピニング	5SB29B010	023674	09エアノス1000	修理不能
汎用スピニング	5SB29B011	024015	09エアノス1000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB29D020	023681	09エアノス2000	修理不能
汎用スピニング	5SB29D021	024022	09エアノス2000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB29E025	023698	09エアノス2500	修理不能
汎用スピニング	5SB29E026	024039	09エアノス2500BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB29E027	025517	10エアノス2500SBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB29E028	025524	10エアノス2500SDHBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB29E029	023704	09エアノスC3000	修理不能
汎用スピニング	5SB29E030	024046	09エアノスC3000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB29H040	023711	09エアノス4000	修理不能
汎用スピニング	5SB29H041	024053	09エアノス4000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB31B010	024640	07アコルト1000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB31D020	024657	07アコルト2000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB31E025	024664	07アコルト2500糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB31E029	024671	07アコルトC3000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB31H040	024688	07アコルト4000糸付	修理不能
汎用スピニング	5SB33B010	025531	10エアノススペシャル1000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB33D020	025548	10エアノススペシャル2000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB33E025	025555	10エアノススペシャル2500BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB33E027	025562	10エアノススペシャル2500SBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB33E028	025579	10エアノススペシャル2500SDHBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB33E029	025586	10エアノススペシャルC3000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB33H040	025593	10エアノススペシャル4000BOX	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SB34B010	025609	10アコルトXT1000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB34D020	025616	10アコルトXT2000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB34E025	025623	10アコルトXT2500BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB34E027	025630	10アコルトXT2500SBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB34E028	025647	10アコルトXT2500SDHBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB34E029	025654	10アコルトXTC3000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB34H040	025661	10アコルトXT4000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB36B010	028730	12エアノス1000(2号-100m糸付)	修理不能
汎用スピニング	5SB36B011	028747	12エアノス1000(箱付糸無し)	修理不能
汎用スピニング	5SB36D020	028754	12エアノス2000(2号-150m糸付)	修理不能
汎用スピニング	5SB36D021	028761	12エアノス2000(箱付糸無し)	修理不能
汎用スピニング	5SB36E025	028778	12エアノス2500(3号-120m糸付)	修理不能
汎用スピニング	5SB36E026	028785	12エアノス2500(箱付糸無し)	修理不能
汎用スピニング	5SB36E027	030016	12エアノス2500S(箱付糸無し)	修理不能
汎用スピニング	5SB36E028	030115	12エアノス2500S(箱付, PE1号-100m糸付)	修理不能
汎用スピニング	5SB36E029	028792	12エアノスC3000(3号-150m糸付)	修理不能
汎用スピニング	5SB36E030	028808	12エアノスC3000(箱付糸無し)	修理不能
汎用スピニング	5SB36H040	028815	12エアノス4000(4号糸付)	修理不能
汎用スピニング	5SB36H041	028822	12エアノス4000(箱付糸無し)	修理不能
汎用スピニング	5SB37B010	028624	12エアノスXT1000	修理不能
汎用スピニング	5SB37B012	028631	12エアノスXT1000S	修理不能
汎用スピニング	5SB37D020	028648	12エアノスXT2000	修理不能
汎用スピニング	5SB37E025	028655	12エアノスXT2500	修理不能
汎用スピニング	5SB37E027	028662	12エアノスXT2500S	修理不能
汎用スピニング	5SB37E028	030009	12エアノスXT2500S(PE1号-100m糸付)	修理不能
汎用スピニング	5SB37E029	028679	12エアノスXTC3000	修理不能
汎用スピニング	5SB37E033	028686	12エアノスXTC3000SDH	修理不能
汎用スピニング	5SB37H040	028693	12エアノスXT4000	修理不能
汎用スピニング	5SB37K050	028709	12エアノスXT5000	修理不能
汎用スピニング	5SB37K054	029195	12エアノスXT5000PG	修理不能
汎用スピニング	5SB37M060	028716	12エアノスXT6000	修理不能
汎用スピニング	5SB37P080	028723	12エアノスXT8000	修理不能
汎用スピニング	5SB38B010	028990	12アコルト1000	修理不能
汎用スピニング	5SB38D020	029003	12アコルト2000	修理不能
汎用スピニング	5SB38E025	029010	12アコルト2500	修理不能
汎用スピニング	5SB38E029	029027	12アコルトC3000	修理不能
汎用スピニング	5SB38H040	029034	12アコルト4000	修理不能
汎用スピニング	5SB40B010	031303	13アコルトVX1000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB40D020	031310	13アコルトVX2000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB40E025	031327	13アコルトVX2500BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB40E027	031334	13アコルトVX2500SBOX	修理不能
汎用スピニング	5SB40E029	031341	13アコルトVXC3000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SB40H040	031358	13アコルトVX4000BOX	修理不能
汎用スピニング	5SC327000	007094	91バイオマスタースペシャルGT7000	修理不能
汎用スピニング	5SC328000	007100	91バイオマスタースペシャルGT8000	修理不能
汎用スピニング	5SC329000	007117	91バイオマスタースペシャルGT9000	修理不能
汎用スピニング	5SC421000	008336	94バイオマスター1000L	修理不能
汎用スピニング	5SC421100	008510	94バイオマスター1000L	修理不能
汎用スピニング	5SC422000	008343	94バイオマスター2000L	修理不能
汎用スピニング	5SC422100	008527	94バイオマスター2000L	修理不能
汎用スピニング	5SC423000	008350	94バイオマスター3000L	修理不能
汎用スピニング	5SC424000	008367	94バイオマスター4000L	修理不能
汎用スピニング	5SC461000	010407	95バイオマスター1000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC461100	010414	95バイオマスター1000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC462000	010421	95バイオマスター2000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC462100	010438	95バイオマスター2000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC463000	010445	95バイオマスター3000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC463100	010452	95バイオマスター3000XT-DH	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SC464000	010469	95バイオマスター4000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC464100	010476	95バイオマスター4000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC465000	011268	95バイオマスター5000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC465100	011275	95バイオマスター5000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC466000	010483	95バイオマスター6000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC468000	010490	95バイオマスター8000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC471000	009012	94ナビ1000R	修理不能
汎用スピニング	5SC472000	009029	94ナビ2000R	修理不能
汎用スピニング	5SC473000	009036	94ナビ3000R	修理不能
汎用スピニング	5SC474000	009043	94ナビ4000R	修理不能
汎用スピニング	5SC476000	009050	94ナビ6000R	修理不能
汎用スピニング	5SC491000	009180	94エアレックス1000	修理不能
汎用スピニング	5SC491100	009197	94エアレックス1000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC492000	009203	94エアレックス2000	修理不能
汎用スピニング	5SC492100	009210	94エアレックス2000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC493000	009227	94エアレックス3000	修理不能
汎用スピニング	5SC493100	009234	94エアレックス3000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC493200	010216	94エアレックス3000	修理不能
汎用スピニング	5SC493300	010223	94エアレックス3000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC494000	009241	94エアレックス4000	修理不能
汎用スピニング	5SC494100	009258	94エアレックス4000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC494200	010230	94エアレックス4000	修理不能
汎用スピニング	5SC494300	010247	94エアレックス4000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC496000	009265	94エアレックス6000	修理不能
汎用スピニング	5SC496100	009272	94エアレックス6000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC496200	010254	94エアレックス6000	修理不能
汎用スピニング	5SC496300	010261	94エアレックス6000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC501000	010681	95アルテグラ1000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC501100	012449	95アルテグラ1000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC502000	010698	95アルテグラ2000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC502100	012456	95アルテグラ2000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC503000	010704	95アルテグラ3000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC503100	012463	95アルテグラ3000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC504000	010711	95アルテグラ4000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC504100	012470	95アルテグラ4000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC505000	011282	95アルテグラ5000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC505100	012487	95アルテグラ5000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC506000	010728	95アルテグラ6000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC508000	010735	95アルテグラ8000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC511000	009289	94ナビ1000	修理不能
汎用スピニング	5SC511100	009296	94ナビ1000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC512000	009302	94ナビ2000	修理不能
汎用スピニング	5SC512100	009319	94ナビ2000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC513000	009326	94ナビ3000	修理不能
汎用スピニング	5SC513100	009333	94ナビ3000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC513200	010278	94ナビ3000	修理不能
汎用スピニング	5SC513300	010285	94ナビ3000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC514000	009340	94ナビ4000	修理不能
汎用スピニング	5SC514100	009357	94ナビ4000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC514200	010292	94ナビ4000	修理不能
汎用スピニング	5SC514300	010308	94ナビ4000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC516000	009364	94ナビ6000	修理不能
汎用スピニング	5SC516100	009371	94ナビ6000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC516200	010315	94ナビ6000	修理不能
汎用スピニング	5SC516300	010322	94ナビ6000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC521000	009388	94アルテグラ1000	修理不能
汎用スピニング	5SC521100	009395	94アルテグラ1000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC522000	009401	94アルテグラ2000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SC522100	009418	94アルテグラ2000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC523000	009425	94アルテグラ3000	修理不能
汎用スピニング	5SC523100	009432	94アルテグラ3000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC524000	009449	94アルテグラ4000	修理不能
汎用スピニング	5SC524100	009456	94アルテグラ4000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC526000	009487	94アルテグラ6000	修理不能
汎用スピニング	5SC526100	009494	94アルテグラ6000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC528000	009500	94アルテグラ8000	修理不能
汎用スピニング	5SC528100	009517	94アルテグラ8000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC531000	009524	94バイオマスター1000	修理不能
汎用スピニング	5SC531100	009531	94バイオマスター1000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC531200	010162	94バイオマスター1000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC532000	009548	94バイオマスター2000	修理不能
汎用スピニング	5SC532100	009555	94バイオマスター2000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC532200	010179	94バイオマスター2000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC533000	009562	94バイオマスター3000	修理不能
汎用スピニング	5SC533100	009579	94バイオマスター3000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC533200	010186	94バイオマスター3000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC534000	009586	94バイオマスター4000	修理不能
汎用スピニング	5SC534100	009593	94バイオマスター4000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC534200	010193	94バイオマスター4000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC536000	009623	94バイオマスター6000	修理不能
汎用スピニング	5SC536100	009630	94バイオマスター6000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC538000	009647	94バイオマスター8000	修理不能
汎用スピニング	5SC538100	009654	94バイオマスター8000サイレント	修理不能
汎用スピニング	5SC561000	011015	96バイオマスター1000XTL	修理不能
汎用スピニング	5SC561100	012494	96バイオマスター1000XTL-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC562000	011022	96バイオマスター2000XTL	修理不能
汎用スピニング	5SC562100	012500	96バイオマスター2000XTL-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC563000	011039	96バイオマスター3000XTL	修理不能
汎用スピニング	5SC563100	012517	96バイオマスター3000XTL-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC564000	011046	96バイオマスター4000XTL	修理不能
汎用スピニング	5SC564100	012524	96バイオマスター4000XTL-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC570500	011886	97ナビ500XT	修理不能
汎用スピニング	5SC571000	011329	96ナビ1000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC571100	012531	97ナビ1000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC572000	011336	96ナビ2000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC572100	012548	97ナビ2000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC573000	011343	96ナビ3000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC573100	012555	97ナビ3000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC574000	011350	96ナビ4000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC574100	012562	97ナビ4000XT-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC576000	011893	97ナビ6000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC578000	011909	97ナビ8000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC580500	011916	97エアレックス500XT	修理不能
汎用スピニング	5SC581000	011367	96エアレックス1000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC582000	011374	96エアレックス2000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC583000	011381	96エアレックス3000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC584000	011398	96エアレックス4000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC586000	011923	97エアレックス6000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC588000	011930	97エアレックス8000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC631000	012128	97ナビ1000XT-R	修理不能
汎用スピニング	5SC631100	012579	97ナビ1000XT-R-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC632000	012135	97ナビ2000XT-R	修理不能
汎用スピニング	5SC632100	012586	97ナビ2000XT-R-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC633000	012142	97ナビ3000XT-R	修理不能
汎用スピニング	5SC633100	012593	97ナビ3000XT-R-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC634000	012159	97ナビ4000XT-R	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SC634100	012609	97ナビ4000XT-R-DH	修理不能
汎用スピニング	5SC647000	012357	95バイオマスター10000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC648000	012364	95バイオマスター12000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC649000	012371	95バイオマスター14000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC657000	012388	97アルテグラ10000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC658000	012395	97アルテグラ12000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC659000	012401	97アルテグラ14000XT	修理不能
汎用スピニング	5SC67B010	013217	98バイオマスター1000	修理不能
汎用スピニング	5SC67B011	013224	98バイオマスター1000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC67B013	014368	98バイオマスター1000SDH	修理不能
汎用スピニング	5SC67D020	013231	98バイオマスター2000	修理不能
汎用スピニング	5SC67D021	013248	98バイオマスター2000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC67E025	013255	98バイオマスター2500	修理不能
汎用スピニング	5SC67E026	013262	98バイオマスター2500DH	修理不能
汎用スピニング	5SC67E028	014375	98バイオマスター2500SDH	修理不能
汎用スピニング	5SC67F030	013279	98バイオマスター3000	修理不能
汎用スピニング	5SC67F031	013286	98バイオマスター3000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC67H040	013293	98バイオマスター4000	修理不能
汎用スピニング	5SC67H041	013309	98バイオマスター4000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC67K050	013316	98バイオマスター5000	修理不能
汎用スピニング	5SC67M060	013330	98バイオマスター6000	修理不能
汎用スピニング	5SC68B010	013040	98アルテグラ1000	修理不能
汎用スピニング	5SC68B011	013057	98アルテグラ1000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC68B013	014382	98アルテグラ1000SDH	修理不能
汎用スピニング	5SC68D020	013064	98アルテグラ2000	修理不能
汎用スピニング	5SC68D021	013071	98アルテグラ2000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC68E025	013088	98アルテグラ2500	修理不能
汎用スピニング	5SC68E026	013095	98アルテグラ2500DH	修理不能
汎用スピニング	5SC68E028	014399	98アルテグラ2500SDH	修理不能
汎用スピニング	5SC68F030	013101	98アルテグラ3000	修理不能
汎用スピニング	5SC68F031	013118	98アルテグラ3000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC68H040	013125	98アルテグラ4000	修理不能
汎用スピニング	5SC68H041	013132	98アルテグラ4000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC68K050	013149	98アルテグラ5000	修理不能
汎用スピニング	5SC68M060	013163	98アルテグラ6000	修理不能
汎用スピニング	5SC70B010	014580	99ナビ1000	修理不能
汎用スピニング	5SC70D020	014245	99ナビ2000	修理不能
汎用スピニング	5SC70E025	014252	99ナビ2500	修理不能
汎用スピニング	5SC70F030	014269	99ナビ3000	修理不能
汎用スピニング	5SC70H040	014276	99ナビ4000	修理不能
汎用スピニング	5SC70K050	014283	99ナビ5000	修理不能
汎用スピニング	5SC70M060	014290	99ナビ6000	修理不能
汎用スピニング	5SC71B010	014597	99エアレックス1000	修理不能
汎用スピニング	5SC71D020	014306	99エアレックス2000	修理不能
汎用スピニング	5SC71E025	014313	99エアレックス2500	修理不能
汎用スピニング	5SC71F030	014320	99エアレックス3000	修理不能
汎用スピニング	5SC71H040	014337	99エアレックス4000	修理不能
汎用スピニング	5SC71K050	014344	99エアレックス5000	修理不能
汎用スピニング	5SC71M060	014351	99エアレックス6000	修理不能
汎用スピニング	5SC73B010	014924	00バイオマスター1000LS	修理不能
汎用スピニング	5SC73D020	014931	00バイオマスター2000LS	修理不能
汎用スピニング	5SC73E025	014948	00バイオマスター2500LS	修理不能
汎用スピニング	5SC73F030	014955	00バイオマスター3000LS	修理不能
汎用スピニング	5SC73H040	014962	00バイオマスター4000LS	修理不能
汎用スピニング	5SC741000	014979	00バイオマスター1000MgS	修理不能
汎用スピニング	5SC742500	014986	00バイオマスター2500MgS	修理不能
汎用スピニング	5SC743000	014993	00バイオマスター3000MgS	修理不能
汎用スピニング	5SC76B010	015075	00バイオマスター1000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SC76B011	015082	00バイオマスター1000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC76D020	015099	00バイオマスター2000	修理不能
汎用スピニング	5SC76D021	015105	00バイオマスター2000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC76E025	015112	00バイオマスター2500	修理不能
汎用スピニング	5SC76E026	015129	00バイオマスター2500DH	修理不能
汎用スピニング	5SC76F030	015136	00バイオマスター3000	修理不能
汎用スピニング	5SC76F031	015143	00バイオマスター3000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC76H040	015150	00バイオマスター4000	修理不能
汎用スピニング	5SC76H041	015167	00バイオマスター4000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC76K050	015174	00バイオマスター5000	修理不能
汎用スピニング	5SC76M060	015181	00バイオマスター6000	修理不能
汎用スピニング	5SC77B010	015198	00ナビ1000	修理不能
汎用スピニング	5SC77D020	015204	00ナビ2000	修理不能
汎用スピニング	5SC77E025	015211	00ナビ2500	修理不能
汎用スピニング	5SC77F030	015228	00ナビ3000	修理不能
汎用スピニング	5SC77H040	015235	00ナビ4000	修理不能
汎用スピニング	5SC77K050	015242	00ナビ5000	修理不能
汎用スピニング	5SC77M060	015259	00ナビ6000	修理不能
汎用スピニング	5SC812500	015624	01ナビ2500L	修理不能
汎用スピニング	5SC813000	015631	01ナビ3000L	修理不能
汎用スピニング	5SC814000	015648	01ナビ4000L	修理不能
汎用スピニング	5SC84B010	015907	02バイオマスター1000	修理不能
汎用スピニング	5SC84B011	016775	02バイオマスター1000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC84D020	015914	02バイオマスター2000	修理不能
汎用スピニング	5SC84D021	016782	02バイオマスター2000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC84E025	015921	02バイオマスター2500	修理不能
汎用スピニング	5SC84E026	016799	02バイオマスター2500ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC84F030	016249	02バイオマスター3000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC84H040	016256	02バイオマスター4000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC84K050	016263	02バイオマスター5000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC84M060	016270	02バイオマスター6000PGARB	修理不能
汎用スピニング	5SC84P080	016287	02バイオマスター8000PGARB	修理不能
汎用スピニング	5SC85B010	016058	02アルテグラ1000	修理不能
汎用スピニング	5SC85B011	016805	02アルテグラ1000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC85D020	016065	02アルテグラ2000	修理不能
汎用スピニング	5SC85D021	016812	02アルテグラ2000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC85E025	016072	02アルテグラ2500	修理不能
汎用スピニング	5SC85E026	016829	02アルテグラ2500ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC85F030	016294	02アルテグラ3000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC85H040	016300	02アルテグラ4000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC85K050	016317	02アルテグラ5000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC85M060	016324	02アルテグラ6000PGARB	修理不能
汎用スピニング	5SC85P080	016331	02アルテグラ8000PGARB	修理不能
汎用スピニング	5SC86M064	015990	02ナビ6000PG	修理不能
汎用スピニング	5SC86M065	017321	02ナビ6000PGARB	修理不能
汎用スピニング	5SC86P084	016003	02ナビ8000PG	修理不能
汎用スピニング	5SC86P085	017338	02ナビ8000PGARB	修理不能
汎用スピニング	5SC89B010	018748	04ナビ1000	修理不能
汎用スピニング	5SC89C015	016539	03ナビ1500	修理不能
汎用スピニング	5SC89D020	016546	03ナビ2000	修理不能
汎用スピニング	5SC89E025	016553	03ナビ2500	修理不能
汎用スピニング	5SC89F030	016560	03ナビ3000	修理不能
汎用スピニング	5SC89F031	018359	03ナビC3000	修理不能
汎用スピニング	5SC89H040	016577	03ナビ4000	修理不能
汎用スピニング	5SC89K050	016584	03ナビ5000	修理不能
汎用スピニング	5SC89M060	017307	03ナビ6000	修理不能
汎用スピニング	5SC89P080	017314	03ナビ8000	修理不能
汎用スピニング	5SC90B010	018755	04エアレックス1000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SC90C015	017529	03エアレックス1500	修理不能
汎用スピニング	5SC90D020	017536	03エアレックス2000	修理不能
汎用スピニング	5SC90E025	017543	03エアレックス2500	修理不能
汎用スピニング	5SC90F030	017550	03エアレックス3000	修理不能
汎用スピニング	5SC90F031	018366	03エアレックスC3000	修理不能
汎用スピニング	5SC90H040	017567	03エアレックス4000	修理不能
汎用スピニング	5SC90K050	017574	03エアレックス5000	修理不能
汎用スピニング	5SC90M060	017581	03エアレックス6000	修理不能
汎用スピニング	5SC90P080	017598	03エアレックス8000	修理不能
汎用スピニング	5SC931500	018090	03センシライトMg1500	修理不能
汎用スピニング	5SC932500	018106	03センシライトMg2500	修理不能
汎用スピニング	5SC932501	018373	03センシライトMg2500DH	修理不能
汎用スピニング	5SC933001	018380	03センシライトMgC3000	修理不能
汎用スピニング	5SC934000	018113	03センシライトMg4000	修理不能
汎用スピニング	5SC94B010	017970	02バイオマスター1000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC94B011	018267	03バイオマスター1000DHARB	修理不能
汎用スピニング	5SC94D020	017987	02バイオマスター2000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC94E025	017994	02バイオマスター2500ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC94E026	018250	03バイオマスター2500DHARB	修理不能
汎用スピニング	5SC94F030	018007	02バイオマスター3000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC94F031	018243	03バイオマスターC3000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC94H040	018014	02バイオマスター4000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC94K050	018021	02バイオマスター5000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC95B010	018038	02アルテグラ1000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC95B011	018298	03アルテグラ1000DH	修理不能
汎用スピニング	5SC95D020	018045	02アルテグラ2000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC95E025	018052	02アルテグラ2500ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC95E026	018281	03アルテグラ2500DH	修理不能
汎用スピニング	5SC95F031	018274	03アルテグラC3000	修理不能
汎用スピニング	5SC95H040	018076	02アルテグラ4000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC95K050	018083	02アルテグラ5000ARB	修理不能
汎用スピニング	5SC971500	018779	04バイオマスター1500L	修理不能
汎用スピニング	5SC972500	018786	04バイオマスター2500L	修理不能
汎用スピニング	5SC973000	018793	04バイオマスターC3000L	修理不能
汎用スピニング	5SC974000	018809	04バイオマスター4000L	修理不能
汎用スピニング	5SD11B010	019004	05バイオマスター1000	修理不能
汎用スピニング	5SD11B012	019011	05バイオマスター1000S	修理不能
汎用スピニング	5SD11D020	019028	05バイオマスター2000	修理不能
汎用スピニング	5SD11D022	019035	05バイオマスター2000S	修理不能
汎用スピニング	5SD11E025	019042	05バイオマスター2500	修理不能
汎用スピニング	5SD11E027	019059	05バイオマスター2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD11E029	019066	05バイオマスターC3000	修理不能
汎用スピニング	5SD11F030	019073	05バイオマスター3000	修理不能
汎用スピニング	5SD11F032	019080	05バイオマスター3000S	修理不能
汎用スピニング	5SD11H040	019097	05バイオマスター4000	修理不能
汎用スピニング	5SD11H042	019103	05バイオマスター4000S	修理不能
汎用スピニング	5SD11K050	019110	05バイオマスター5000	修理不能
汎用スピニング	5SD11M060	019127	05バイオマスター6000	修理不能
汎用スピニング	5SD11M064	019134	05バイオマスター6000PG	修理不能
汎用スピニング	5SD11P084	019141	05バイオマスター8000PG	修理不能
汎用スピニング	5SD14B010	019882	05アルテグラ1000	修理不能
汎用スピニング	5SD14B012	019899	05アルテグラ1000S	修理不能
汎用スピニング	5SD14D020	019905	05アルテグラ2000	修理不能
汎用スピニング	5SD14D022	019912	05アルテグラ2000S	修理不能
汎用スピニング	5SD14E025	019929	05アルテグラ2500	修理不能
汎用スピニング	5SD14E027	019936	05アルテグラ2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD14E029	019943	05アルテグラC3000	修理不能
汎用スピニング	5SD14F030	019950	05アルテグラ3000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SD14F032	019967	05アルテグラ3000S	修理不能
汎用スピニング	5SD14F033	021601	07アルテグラシーリア3000	修理不能
汎用スピニング	5SD14H040	019974	05アルテグラ4000	修理不能
汎用スピニング	5SD14H042	019981	05アルテグラ4000S	修理不能
汎用スピニング	5SD14K050	019707	05アルテグラ5000	修理不能
汎用スピニング	5SD14K053	021618	07アルテグラシーリア5000	修理不能
汎用スピニング	5SD14M060	019714	05アルテグラ6000	修理不能
汎用スピニング	5SD31B011	021212	06バイオマスター-Mg1000HGS	修理不能
汎用スピニング	5SD31B012	020093	06バイオマスター-Mg1000PGS	修理不能
汎用スピニング	5SD31B013	020109	06バイオマスター-Mg1000PGSDH	修理不能
汎用スピニング	5SD31D022	020116	06バイオマスター-Mg2000PGS	修理不能
汎用スピニング	5SD31E026	020383	06バイオマスター-Mg2500HGS	修理不能
汎用スピニング	5SD31E027	020123	06バイオマスター-Mg2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD31E028	020130	06バイオマスター-Mg2500SDH	修理不能
汎用スピニング	5SD31E029	020147	06バイオマスター-MgC3000	修理不能
汎用スピニング	5SD41B010	021038	07ナスキー1000	修理不能
汎用スピニング	5SD41B012	021045	07ナスキー1000S	修理不能
汎用スピニング	5SD41D020	021052	07ナスキー2000	修理不能
汎用スピニング	5SD41E025	021069	07ナスキー2500	修理不能
汎用スピニング	5SD41E027	021076	07ナスキー2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD41E029	021083	07ナスキーC3000	修理不能
汎用スピニング	5SD41F030	021090	07ナスキー3000	修理不能
汎用スピニング	5SD41H040	021106	07ナスキー4000	修理不能
汎用スピニング	5SD41K050	021113	07ナスキー5000	修理不能
汎用スピニング	5SD41M060	021120	07ナスキー6000	修理不能
汎用スピニング	5SD490500	003133	トゥモロー-SS-50クロ	修理不能
汎用スピニング	5SD491000	003157	トゥモロー-SS-1000クロ	修理不能
汎用スピニング	5SD492000	003171	トゥモロー-SS-2000クロ	修理不能
汎用スピニング	5SD493000	003195	トゥモロー-SS-3000クロ	修理不能
汎用スピニング	5SD581000	011138	トゥモロー1000	修理不能
汎用スピニング	5SD582000	011145	トゥモロー2000	修理不能
汎用スピニング	5SD583000	011152	トゥモロー3000	修理不能
汎用スピニング	5SD585000	011169	トゥモロー5000	修理不能
汎用スピニング	5SD59B010	021762	07エルフ1000	修理不能
汎用スピニング	5SD59B012	021779	07エルフ1000S	修理不能
汎用スピニング	5SD59B013	021786	07エルフ1000SDH	修理不能
汎用スピニング	5SD59D020	021793	07エルフ2000	修理不能
汎用スピニング	5SD59E025	021809	07エルフ2500	修理不能
汎用スピニング	5SD59E027	021816	07エルフ2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD59E028	021823	07エルフ2500SDH	修理不能
汎用スピニング	5SD59E029	021830	07エルフC3000	修理不能
汎用スピニング	5SD59F030	021847	07エルフ3000	修理不能
汎用スピニング	5SD59H040	021854	07エルフ4000	修理不能
汎用スピニング	5SD59K050	021861	07エルフ5000	修理不能
汎用スピニング	5SD59M060	021878	07エルフ6000	修理不能
汎用スピニング	5SD63B010	021694	07アルテグラアドバンス1000S	修理不能
汎用スピニング	5SD63D020	021700	07アルテグラアドバンス2000S	修理不能
汎用スピニング	5SD63E025	021717	07アルテグラアドバンス2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD63H040	021731	07アルテグラアドバンス4000S	修理不能
汎用スピニング	5SD67B010	022639	08バイオマスター1000	修理不能
汎用スピニング	5SD67B012	022646	08バイオマスター1000S	修理不能
汎用スピニング	5SD67B018	022653	08バイオマスターC2000	修理不能
汎用スピニング	5SD67B019	022660	08バイオマスターC2000S	修理不能
汎用スピニング	5SD67E025	022677	08バイオマスター2500	修理不能
汎用スピニング	5SD67E027	022684	08バイオマスター2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD67E029	022691	08バイオマスターC3000	修理不能
汎用スピニング	5SD67E030	022707	08バイオマスターC3000S	修理不能
汎用スピニング	5SD67H040	022721	08バイオマスター4000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SD67H042	022738	08バイオマスター4000S	修理不能
汎用スピニング	5SD67H049	022745	08バイオマスターC5000	修理不能
汎用スピニング	5SD67M064	022752	08バイオマスター6000PG	修理不能
汎用スピニング	5SD67P084	022769	08バイオマスター8000PG	修理不能
汎用スピニング	5SD692500	022936	08バイオマスターL2500アオリ	修理不能
汎用スピニング	5SD693000	022943	08バイオマスターLC3000アオリ	修理不能
汎用スピニング	5SD694000	022950	08バイオマスターL4000アオリ	修理不能
汎用スピニング	5SD75B012	023506	09レアニウムCI41000S	修理不能
汎用スピニング	5SD75B019	023513	09レアニウムCI4C2000S	修理不能
汎用スピニング	5SD75E027	023520	09レアニウムCI42500S	修理不能
汎用スピニング	5SD75E029	023537	09レアニウムCI4C3000	修理不能
汎用スピニング	5SD75H040	023544	09レアニウムCI44000	修理不能
汎用スピニング	5SD75K050	023551	09レアニウムCI45000	修理不能
汎用スピニング	5SD75M060	023568	09レアニウムCI46000	修理不能
汎用スピニング	5SD78B010	023940	09アルテグラ1000	修理不能
汎用スピニング	5SD78B019	023957	09アルテグラC2000	修理不能
汎用スピニング	5SD78E025	023964	09アルテグラ2500	修理不能
汎用スピニング	5SD78E029	023971	09アルテグラC3000	修理不能
汎用スピニング	5SD78H040	023988	09アルテグラ4000	修理不能
汎用スピニング	5SD78H049	023995	09アルテグラC5000	修理不能
汎用スピニング	5SD78M064	024008	09アルテグラ6000PG	修理不能
汎用スピニング	5SD84B010	024411	10ナスキー1000	修理不能
汎用スピニング	5SD84B012	024428	10ナスキー1000S	修理不能
汎用スピニング	5SD84B018	024435	10ナスキーC2000	修理不能
汎用スピニング	5SD84B019	024442	10ナスキーC2000S	修理不能
汎用スピニング	5SD84E025	024459	10ナスキー2500	修理不能
汎用スピニング	5SD84E027	024466	10ナスキー2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD84E029	024473	10ナスキーC3000	修理不能
汎用スピニング	5SD84E033	024480	10ナスキーC3000SDH	修理不能
汎用スピニング	5SD84H040	024497	10ナスキー4000	修理不能
汎用スピニング	5SD84H049	024503	10ナスキーC5000	修理不能
汎用スピニング	5SD91B012	025838	10アルテグラアドバンス1000S	修理不能
汎用スピニング	5SD91B019	025845	10アルテグラアドバンスC2000HGS	修理不能
汎用スピニング	5SD91D022	025852	10アルテグラアドバンス2000S	修理不能
汎用スピニング	5SD91E027	025869	10アルテグラアドバンス2500S	修理不能
汎用スピニング	5SD91E032	026002	10アルテグラアドバンスC3000HG	修理不能
汎用スピニング	5SD91H042	025883	10アルテグラアドバンス4000HG	修理不能
汎用スピニング	5SE01B010	027245	11エルフ1000	修理不能
汎用スピニング	5SE01B012	027252	11エルフ1000S	修理不能
汎用スピニング	5SE01B018	027276	11エルフC2000	修理不能
汎用スピニング	5SE01B019	027283	11エルフC2000S	修理不能
汎用スピニング	5SE01E025	027290	11エルフ2500	修理不能
汎用スピニング	5SE01E027	027306	11エルフ2500S	修理不能
汎用スピニング	5SE01E029	027313	11エルフC3000	修理不能
汎用スピニング	5SE01E033	027320	11エルフC3000SDH	修理不能
汎用スピニング	5SE01H040	027337	11エルフ4000	修理不能
汎用スピニング	5SE01H049	027344	11エルフC5000	修理不能
汎用スピニング	5SE01H050	029041	12エルフC5000PG	修理不能
汎用スピニング	5SE03B012	027498	11バイオマスター1000S	修理不能
汎用スピニング	5SE03B019	027504	11バイオマスターC2000S	修理不能
汎用スピニング	5SE03B020	027955	11バイオマスターC2000HGS	修理不能
汎用スピニング	5SE03D022	027511	11バイオマスター2000S	修理不能
汎用スピニング	5SE03E025	027528	11バイオマスター2500	修理不能
汎用スピニング	5SE03E027	027535	11バイオマスター2500S	修理不能
汎用スピニング	5SE03E029	027542	11バイオマスターC3000	修理不能
汎用スピニング	5SE03E032	027559	11バイオマスターC3000HG	修理不能
汎用スピニング	5SE03E033	027566	11バイオマスターC3000SDH	修理不能
汎用スピニング	5SE03H040	027573	11バイオマスター4000	修理不能

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SE03H042	027580	11バイオマスター4000HG	修理不能
汎用スピニング	5SE03H049	027597	11バイオマスターC5000	修理不能
汎用スピニング	5SE03M060	027603	11バイオマスター6000	修理不能
汎用スピニング	5SE03P080	027610	11バイオマスター8000	修理不能
汎用スピニング	5SE06E029	028037	11レアニウムCI4C3000V2	修理不能
汎用スピニング	5SE06E033	028044	11レアニウムCI4C3000SDHV2	修理不能
汎用スピニング	5SE14B012	028549	12レアニウムCI4+1000S	修理不能
汎用スピニング	5SE14B019	028556	12レアニウムCI4+C2000S	修理不能
汎用スピニング	5SE14B020	028563	12レアニウムCI4+C2000HGS	修理不能
汎用スピニング	5SE14E025	028570	12レアニウムCI4+2500	修理不能
汎用スピニング	5SE14E027	028587	12レアニウムCI4+2500S	修理不能
汎用スピニング	5SE14E029	028594	12レアニウムCI4+C3000	修理不能
汎用スピニング	5SE14E032	028600	12レアニウムCI4+C3000HG	修理不能
汎用スピニング	5SE14H043	028617	12レアニウムCI4+4000XG	修理不能
汎用スピニング	5SE17B010	029287	12アルテグラ 1000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE17B012	029294	12アルテグラ 1000S	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE17B019	029300	12アルテグラ C2000S	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE17B020	029317	12アルテグラ C2000HGS	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE17E025	029324	12アルテグラ 2500	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE17E027	029331	12アルテグラ 2500S	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE17E032	029348	12アルテグラ C3000HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE17E033	029355	12アルテグラ C3000SDH	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE17H042	029362	12アルテグラ 4000HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE21E027	029720	12バイオマスター2500SV2	修理不能
汎用スピニング	5SE21E032	029737	12バイオマスターC3000HGV2	修理不能
汎用スピニング	5SE21H042	029744	12バイオマスター4000HGV2	修理不能
汎用スピニング	5SE26B019	030269	12ナビC2000S	修理不能
汎用スピニング	5SE26E025	030276	12ナビ2500	修理不能
汎用スピニング	5SE26E027	030283	12ナビ2500S	修理不能
汎用スピニング	5SE26E029	030290	12ナビC3000	修理不能
汎用スピニング	5SE26H040	030306	12ナビ4000	修理不能
汎用スピニング	5SE27B019	030313	12ネクサープC2000S	修理不能
汎用スピニング	5SE27E027	030320	12ネクサープ2500S	修理不能
汎用スピニング	5SE27E029	030337	12ネクサープC3000	修理不能
汎用スピニング	5SE30A005	031082	13ナスキー 500HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30B012	031099	13ナスキー 1000S	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30B018	031105	13ナスキー C2000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30B020	031112	13ナスキー C2000HGS	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30E025	031129	13ナスキー 2500	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30E027	031136	13ナスキー 2500S	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30E029	031143	13ナスキー C3000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30E032	031150	13ナスキー C3000HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30E033	031167	13ナスキー C3000SDH	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30H042	031174	13ナスキー 4000HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE30H049	031181	13ナスキー C5000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42A005	032560	14サハラ 50HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42B010	032577	14サハラ 1000S	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42D020	032898	14サハラ 2000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42D022	032904	14サハラ 2000HGS	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42E025	032607	14サハラ 2500	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42E026	032614	14サハラ 2500S	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42E030	032621	14サハラ C3000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42E032	032638	14サハラ C3000HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42E034	032645	14サハラ C3000SDH	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42H042	032652	14サハラ 4000HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE42H050	032669	14サハラ C5000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60B010	035097	15セドナ 1000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60B012	035608	15セドナ 1000S	修理不能(2022年より)

グループ	シマノコード	商品コード	品名	備考
汎用スピニング	5SE60B026	035615	15セドナ 2500S	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60D020	035103	15セドナ 2000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60E025	035110	15セドナ 2500	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60E027	035912	15セドナ 2500SPE	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60E029	035127	15セドナ C3000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60E032	035622	15セドナ C3000HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60E033	035639	15セドナ C3000SDH	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60H040	035134	15セドナ 4000	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60H042	035646	15セドナ 4000HG	修理不能(2022年より)
汎用スピニング	5SE60H049	035141	15セドナ C5000	修理不能(2022年より)