

投げ竿 推奨ガイド一覧表

|             |
|-------------|
| ガイド位置／ガイド素材 |
| パーツ名        |
| シマノコード      |
| パーツ価格(円・税抜) |

| 品番  | TOP／チタン製    | No.1／チタン製   | No.2／チタン製   | No.3／チタン製   | No.4／チタン製   | No.5／チタン製   | No.6／ステンレス製 | リールシート／チタン製 | パーツ合計金額 (円) | 当社にて取り付け作業をした場合の<br>全パーツ代および取り付け費用の合計金額 (円)<br>※No.6は逆付けで使用 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| FX+ | T-KGST7-2.4 | T-KWSG7     | T-KWSG8     | T-KWSG10S   | T-KWSG12    | T-KWSG16    | P-MNSG25    | T-NS7GL     | ¥15,750     | ¥64,550   |
|     | 7XKGST07024 | 7YKWST07000 | 7YKWST08000 | 7YKWST100S0 | 7YKWST12000 | 7YKWST16000 | 7YMNS225J00 | 7IFTNS7GL00 |             |   |
|     | ¥1,450      | ¥850        | ¥1,000      | ¥1,200      | ¥1,500      | ¥1,750      | ¥1,300      | ¥6,650      |             |   |
| EX+ | T-KGST7-2.6 | T-KWSG7     | T-KWSG8     | T-KWSG10S   | T-KWSG12    | T-KWSG16    | P-MNSG25    | T-NS7GL     | ¥15,750     | ¥64,550   |
|     | 7XKGST07026 | 7YKWST07000 | 7YKWST08000 | 7YKWST100S0 | 7YKWST12000 | 7YKWST16000 | 7YMNS225J00 | 7IFTNS7GL00 |             |   |
|     | ¥1,450      | ¥900        | ¥1,000      | ¥1,200      | ¥1,500      | ¥1,750      | ¥1,300      | ¥6,650      |             |   |
| DX+ | T-KGST7-2.8 | T-KWSG7     | T-KWSG8     | T-KWSG10S   | T-KWSG12    | T-KWSG16    | P-MNSG25    | T-NS7GL     | ¥15,750     | ¥64,550   |
|     | 7XKGST07028 | 7YKWST07000 | 7YKWST08000 | 7YKWST100S0 | 7YKWST12000 | 7YKWST16000 | 7YMNS225J00 | 7IFTNS7GL00 |             |   |
|     | ¥1,450      | ¥900        | ¥1,000      | ¥1,200      | ¥1,500      | ¥1,750      | ¥1,300      | ¥6,650      |             |   |
| CX  | T-KGST7-2.8 | T-KWSG7     | T-KWSG8     | T-KWSG10S   | T-KWSG12    | T-KWSG16    | P-MNSG25    | T-NS7GL     | ¥15,750     | ¥64,550   |
|     | 7XKGST07028 | 7YKWST07000 | 7YKWST08000 | 7YKWST100S0 | 7YKWST12000 | 7YKWST16000 | 7YMNS225J00 | 7IFTNS7GL00 |             |   |
|     | ¥1,450      | ¥900        | ¥1,000      | ¥1,200      | ¥1,500      | ¥1,750      | ¥1,300      | ¥6,650      |             |   |
| CX+ | T-KGST7-3.0 | T-KWSG7     | T-KWSG8     | T-KWSG10S   | T-KWSG12    | T-KWSG16    | P-MNSG25    | T-NS7GL     | ¥15,750     | ¥64,550   |
|     | 7XKGST07030 | 7YKWST07000 | 7YKWST08000 | 7YKWST100S0 | 7YKWST12000 | 7YKWST16000 | 7YMNS225J00 | 7IFTNS7GL00 |             |   |
|     | ¥1,450      | ¥900        | ¥1,000      | ¥1,200      | ¥1,500      | ¥1,750      | ¥1,300      | ¥6,650      |             |   |
| BX  | T-MNST8-3.2 | T-KWSG8     | T-KWSG10    | T-KWSG12    | T-KWSG16    | T-KWSG20    | P-MNSG30    | T-NS7GL     | ¥18,200     | ¥67,000   |
|     | 7XMNST08032 | 7YKWST08000 | 7YKWST10000 | 7YKWST12000 | 7YKWST16000 | 7YKWST20000 | 7YMNS230J00 | 7IFTNS7GL00 |             |   |
|     | ¥1,650      | ¥1,000      | ¥1,200      | ¥1,500      | ¥1,750      | ¥2,850      | ¥1,600      | ¥6,650      |             |   |
| BX+ | T-MNST8-3.6 | T-KWSG8     | T-KWSG10    | T-KWSG12    | T-KWSG16    | T-KWSG20    | P-MNSG30    | T-NS7GL     | ¥18,200     | ¥67,000   |
|     | 7XMNST08036 | 7YKWST08000 | 7YKWST10000 | 7YKWST12000 | 7YKWST16000 | 7YKWST20000 | 7YMNS230J00 | 7IFTNS7GL00 |             |   |
|     | ¥1,650      | ¥1,000      | ¥1,200      | ¥1,500      | ¥1,750      | ¥2,850      | ¥1,600      | ¥6,650      |             |   |
| AX  | T-MNST8-3.6 | T-KWSG8     | T-KWSG10    | T-KWSG12    | T-KWSG16    | T-KWSG20    | P-MNSG30    | T-NS7GL     | ¥18,200     | ¥67,000   |
|     | 7XMNST08036 | 7YKWST08000 | 7YKWST10000 | 7YKWST12000 | 7YKWST16000 | 7YKWST20000 | 7YMNS230J00 | 7IFTNS7GL00 |             |   |
|     | ¥1,650      | ¥1,000      | ¥1,200      | ¥1,500      | ¥1,750      | ¥2,850      | ¥1,600      | ¥6,650      |             |   |

※ガイド・リールシートの取付価格は「アフターサービス - ロッド修理技術料」をご覧ください。